


# Les douze maux d'une entreprise

1. Le manque de communication
2. La suffisance
3. Le manque de connaissances
4. La distraction
5. Le manque de coordination
6. La fatigue
7. Le manque de ressources
8. La pression
9. Le manque d'assurance
10. Le stress
11. Le manque de sensibilisation
12. Les normes



*Je croyais que tu voulais qu'il tourne à gauche droit devant!*

## Filets de sécurité pour pallier le manque de coordination



Discutez du travail à faire, identifiez-en le responsable et déterminez la façon de l'exécuter.



Assurez-vous que tout le monde a bien compris et est d'accord.

Canada

Les organismes suivants, qui ont la sécurité aérienne à coeur, ont généreusement accepté de financer la création de ces affiches.



Produit par : **Maintenance And Ramp Safety Society (MARSS)** Une société à but non lucratif qui s'engage à réduire l'erreur humaine en aviation  
tél. : (604) 207-9100 téléc. : (604) 207-9101 c. élec. : marss@marss.org