



Les douze maux d'une entreprise

1. Le manque de communication
2. La suffisance
3. Le manque de connaissances
4. La distraction
5. Le manque de coordination
6. La fatigue
7. Le manque de ressources
8. La pression
9. Le manque d'assurance
10. Le stress
11. Le manque de sensibilisation
12. Les normes



Nous avons perdu notre meilleur appareil. Est-ce que je serai payé? Vont-ils me poursuivre?

Filets de sécurité pour pallier le stress



- Soyez conscient des effets du stress sur votre travail.
- Arrêtez-vous et étudiez le problème de façon rationnelle.
- Établissez un plan d'action et respectez-le.
- Accordez-vous un peu de repos ou au moins une courte pause.
- Discutez-en avec quelqu'un.
- Demandez à vos collègues de faire un suivi de votre travail.
- Faites de l'exercice.

Canada

Les organismes suivants, qui ont la sécurité aérienne à cœur, ont généreusement accepté de financer la création de ces affiches.



Produit par : Maintenance And Ramp Safety Society (MARSS) Une société à but non lucratif qui s'engage à réduire l'erreur humaine en aviation
 tél : (604) 207-9100 téléc. : (604) 207-9101 c. élec. : marss@marss.org