



Les douze maux d'une entreprise

1. Le manque de communication
2. La suffisance
3. Le manque de connaissances
4. La distraction
5. Le manque de coordination
6. La fatigue
7. Le manque de ressources
8. La pression
9. Le manque d'assurance
10. Le stress
11. Le manque de sensibilisation
12. Les normes



C'est le troisième qui flanche. Je me demande bien pourquoi?

Filets de sécurité pour pallier le manque de connaissances



Suivez la formation sur les différents types d'aéronefs.



Utilisez des manuels à jour.



Informez-vous auprès d'un représentant technique ou d'une personne plus expérimentée.

Canada

Les organismes suivants, qui ont la sécurité aérienne à cœur, ont généreusement accepté de financer la création de ces affiches.

