

Les douze maux d'une entreprise

1. Le manque de communication
2. La suffisance
3. Le manque de connaissances
4. La distraction
5. Le manque de coordination
6. La fatigue
7. Le manque de ressources
8. La pression
9. Le manque d'assurance
10. Le stress
11. Le manque de sensibilisation
12. Les normes



Ouf! J'ai enfin terminé ce double quart.

Filets de sécurité pour pallier la fatigue



Connaissez les symptômes et surveillez-en la présence chez vous et chez les autres.



Évitez de planifier des tâches complexes lorsque votre rythme circadien est à son plus bas.



Dormez suffisamment et faites de l'exercice régulièrement.



Demandez à un collègue de vérifier votre travail.

Canada

Les organismes suivants, qui ont la sécurité aérienne à cœur, ont généreusement accepté de financer la création de ces affiches.



Produit par : Maintenance And Ramp Safety Society (MARSS) Une société à but non lucratif qui s'engage à réduire l'erreur humaine en aviation
 tél. : (604) 207-9100 téléc. : (604) 207-9101 c. élec. : marss@marss.org