

Les douze maux d'une entreprise

1. Le manque de communication
2. La suffisance
3. Le manque de connaissances
4. La distraction
5. Le manque de coordination
6. La fatigue
7. Le manque de ressources
8. La pression
9. Le manque d'assurance
10. Le stress
11. Le manque de sensibilisation
12. Les normes



SRH

*Il ne reste plus de patin pour le côté gauche au magasin.
Cette pièce de remplacement devra bien faire l'affaire.*

Filets de sécurité pour pallier le manque de ressources

-  Vérifiez les zones suspectes au début de l'inspection et commandez les pièces nécessaires « AOG » .
-  Commandez et entreposez les pièces que vous prévoyez utiliser avant d'en avoir besoin.
-  Ayez en tête les sources de pièces disponibles et prenez les arrangements pour la mise en commun ou le prêt.
-  Établissez une norme et dans le doute immobilisez l'avion.

Canada

Les organismes suivants, qui ont la sécurité aérienne à cœur, ont généreusement accepté de financer la création de ces affiches.



Produit par : Maintenance And Ramp Safety Society (MARSS) Une société à but non lucratif qui s'engage à réduire l'erreur humaine en aviation
tél. : (604) 207-9100 téléc. : (604) 207-9101 c. élec. : marss@marss.org