



BULLETIN POLITIQUE

POLICY

ISSUE ÉMISSION	DATE
217	2006 12 01
	Y-A M D-J



Policy number and title:

Numéro et titre de la politique :

GUIDELINES 566-8-2 – ANNEX E

LIGNES DIRECTRICES 566-8-2 – ANNEXE E

Why was the policy changed?

- An error was found in the alarm threshold for PCP.

Pourquoi la politique a-t-elle été modifiée?

- Une erreur relative au seuil minimal du PCP a été décelée.

What has changed?

- Alarm threshold for PCP is 500.

Qu'est-ce qui a changé?

- Le seuil minimal du PCP a été fixé à 500.

How was it developed?

- Regional Technician noted an error in alarm threshold and notified NHQ Security.

Comment la politique a-t-elle été élaborée?

- Un technicien régional a constaté une erreur relative au seuil minimal et en a informé le personnel de la Sécurité à l'AC.

Accountabilities?

- All Ionscan Operators and Technicians.

Y aura-t-il des comptes à rendre?

- Tous les opérateurs et les techniciens du détecteur de drogues Ionscan.

Who will be affected by the policy?

- Staff, inmates, inmate visitors.

Qui sera touché par la politique?

- Le personnel, les détenus et les visiteurs des détenus.

Expected cost?

- N/A

Quels coûts prévoit-on?

- Sans objet

Other impacts?

- N/A

Y aura-t-il d'autres répercussions?

- Sans objet

Contact:

- Debb Matthews
- Senior Project Officer
- 613-992-8383
- matthewsda@csc-scc.gc.ca

Personne-ressource :

- Debb Matthews
- Agente principale de projet
- 613-992-8383
- matthewsda@csc-scc.gc.ca