



## Office of the Fire Marshal • Bureau du prévôt des incendies

65, rue Brunswick Street, Fredericton (N.-B.) E3B 1G5, 453-2004 (tél.), 457-4899 (télééc.)

# BULLETIN N° 2002-07

**Date :** March 4, 2002

**Date :** Le 4 mars 2002

**To :** Fire Departments

**Destinataires:** Services d'incendie

**From :** Ken Harris

**Expéditeur :** Ken Harris

**Re :** Electric Baseboard Heaters

**Objet :** Radiateurs

Over the last several months our office and several fire departments have been involved with fires involving electric baseboard heaters. The cause for most of these fires has been determined to be combustibles too close to the heaters, i.e.: furniture, drapes, etc.

Au cours des derniers mois, notre bureau et divers services d'incendie ont dû intervenir dans des incendies impliquant des radiateurs. La plupart de ces incendies ont été causés par un matériau combustible situé trop près des radiateurs, c.-à-d. meuble, draperie, etc.

Some newer type baseboard heaters function at higher temperatures than the older models, the manufacturers information on these heaters say they require 150mm (6 inches) clearance from combustible material instead of the usual 4" requirement.

Certains radiateurs récents fonctionnent à une température plus élevée que celle des anciens modèles. Selon les directives du fabricant, il faut prévoir un espace de 150 mm (six pouces) de tout matériau combustible au lieu de la distance habituelle de quatre pouces.

If you have any questions on the above please contact our office.

Communiquez avec notre bureau si vous avez des questions.