



Office of the Fire Marshal • Bureau du prévôt des incendies

65, rue Brunswick Street, Fredericton, NB E3B 1G5, 453-2004 (tel/tél.), 457-4899 (fax/télééc.)

BULLETIN N° 2004-12

<http://www.gnb.ca/0276/fire/bulletins-e.asp>

To : New Brunswick Fire Chiefs

From : John C. McLaughlin

Date : December 13, 2004

Copies : Marlien McKay (DHW), Dick Isabelle, Fire Marshal Office, Assistant Fire Marshals, (ELG)-LSAs, Stephanie Whalen, Dan Rae, Department of Energy

Subject : **UL Warns of Potentially Hazardous Self-Ballasted Lamp**
posted by: [Joe Hirschmugl](#)
10/27/2004

For your information. The following message was copied from the Underwriters' Laboratories of Canada News Web Site.

Underwriters' Laboratories of Canada's affiliate, Underwriters Laboratories Inc. (UL) is notifying consumers that Globe Mini-Spiral, 13 Watt, self-ballasted lamps bear an unauthorized UL Mark and may pose a potential fire and electric shock hazard.

Destinataires : Chefs des services d'incendie du Nouveau-Brunswick

Expéditeur : John C. McLaughlin

Date : Le 13 décembre 2004

Copies : Marlien McKay (SME), Dick Isabelle, Bureau du prévôt des incendies, assistants au prévôt des incendies, (EGL)-CSL, Stephanie Whalen, Dan Rae, Ministère de l'Énergie

Objet : **Mise en garde des UL sur le danger potentiel des lampes à lumière mixte**
Affichée par [Joe Hirschmugl](#)
2004-10-27

À titre d'information. Le message suivant provient du site Web des Laboratoires des assureurs du Canada.

Underwriters Laboratories Inc. (UL) une filiale des Laboratoires des assureurs du Canada, avise les consommateurs que les lampes à lumière mixte de 13 w Globe Mini-Spiral portent la certification UL sans autorisation. Elles peuvent présenter un risque d'incendie et de choc électrique.

Name of Product: Mini-Spiral 13 W

Units: Unknown quantity.

Manufacturer: Fujian Joinluck Electronic Enterprise Co. Ltd



Nom du produit : Mini-Spiral 13 W

Unités : Quantité inconnue

Fabricant : Fujian Joinluck Electronic Enterprise Co. Ltd



Office of the Fire Marshal • Bureau du prévôt des incendies

65, rue Brunswick Street, Fredericton, NB E3B 1G5, 453-2004 (tel/tél.), 457-4899 (fax/télé.)

Date of Manufacture: January, 2002 through April, 2003. The date code is BHWWYY or BHWY where WW signifies the number of the week that the product was produced and YY or Y signifies the year in which the product was manufactured. Therefore, date code BH0702 signifies that the lamp was manufactured in the 7th week of 2002, or BH342 signifies that the lamp was manufactured in the 34th week of 2002.

Hazard: The lamps were manufactured with parts that UL did not investigate. These parts can fail and melt a hole in the enclosure, posing a fire hazard and exposing the user to hazardous voltage. These lamps are not authorized to bear the UL Mark.

Identification: *On the product:* The units are marked "Globe Mini-Spiral, 13 W, 120V, 60Hz, 225mA." The products also bear an unauthorized UL Mark with the UL file number "E197131."

What you should do: UL recommends that users stop using the lamp immediately and return it to the place of purchase.

Consumer contact: Fujian Joinluck Electronic Enterprise Co Ltd, Cang Shan Industrial Area, Cang Shan District, Fuzhou, Fujian, 350007 China. Email at joinluck@public.fz.fj.cn.

Sold at: Retailers in the United States and Canada.

Underwriters Laboratories Inc. (UL) is an independent, not-for-profit product safety certification organization that has been testing products and writing Standards for Safety for more than 110 years. UL tests more than 18,000 types of products annually, and more than 19 billion UL Marks appear on products each year. Worldwide, UL's family of companies and its network of service providers include 60 laboratory, testing and certification facilities.

Période de fabrication : De janvier 2002 à avril 2003. Le code de date est BHWWYY ou BHWY, WW signifiant le numéro de la semaine au cours de laquelle le produit a été créé et YY ou Y signifiant l'année au cours de laquelle le produit a été fabriqué. Le code BH0702 signifie donc que l'ampoule a été fabriquée pendant la septième semaine de 2002 et BH342 signifie qu'elle a été fabriquée pendant la 34^e semaine de 2002.

Danger : Les ampoules ont été fabriquées à l'aide de pièces qui n'ont pas été examinées par les Laboratoires des assureurs. Elles peuvent faire défaut et fondre, trouant le boîtier, ce qui crée un risque d'incendie et expose l'utilisateur à un niveau de tension dangereux. Ces ampoules ne devraient pas porter la certification UL.

Identification : Produit : Les unités sont identifiées comme suit : Globe Mini-Spiral, 13 W, 120V, 60Hz, 225mA. Elles portent la certification UL sans autorisation et le numéro de référence UL E197131.

Que faire? Les Laboratoires des assureurs recommandent aux consommateurs de cesser immédiatement d'utiliser cette lampe et de la retourner au vendeur.

Contact pour le consommateur : Fujian Joinluck Electronic Enterprise Co Ltd., secteur industriel Cang Shan, District de Cang Shan, Fuzhou, Fujian, 350007 Chine. Adresse électronique : joinluck@public.fz.fj.cn.

Points de vente : Détaillants au Canada et aux États-Unis.

Underwriters Laboratories Inc. (UL) est un organisme à but non lucratif de certification de la sécurité des produits qui fait l'essai des produits et rédige les normes de sécurité depuis plus de 110 ans. Chaque année, UL teste plus de 18 000 types de produits et la certification UL apparaît sur plus de 19 milliards de produits. Partout dans le monde, la famille des entreprises des UL et son réseau de fournisseurs de service comprend 60 laboratoires et installations d'analyse et de certification.

John C. McLaughlin
Fire Marshal/Prévôt des incendies