

Les douze maux d'une entreprise

1. Le manque de communication
2. La suffisance
3. Le manque de connaissances
4. La distraction
5. Le manque de coordination
6. La fatigue
7. Le manque de ressources
8. La pression
9. Le manque d'assurance
10. Le stress
11. Le manque de sensibilisation
12. Les normes



J'ai déjà regardé à plusieurs reprises et je n'ai jamais rien trouvé qui clochait.

Filets de sécurité pour pallier la suffisance



Attendez-vous constamment à trouver des failles.



NE signez JAMAIS quoi que ce soit que vous n'avez pas vous-même vérifié.

Canada

Les organismes suivants, qui ont la sécurité aérienne à cœur, ont généreusement accepté de financer la création de ces affiches.



Produit par : Maintenance And Ramp Safety Society (MARSS) Une société à but non lucratif qui s'engage à réduire l'erreur humaine en aviation
 tél. : (604) 207-9100 téléc. : (604) 207-9101 c. élec. : marss@marss.org