

RETRAITS DU MARCHÉ DE PRODUITS POUR ENFANTS

Le Programme de la sécurité des produits a pour mandat de réglementer la publicité, la vente et l'importation des produits dangereux ou potentiellement dangereux qui ne sont pas visés par d'autres lois et règlements, de surveiller le respect de la réglementation en la matière et de fournir de l'information aux clients. Ce mandat juridique découle de la **Loi sur les produits dangereux** en ce qui a trait aux produits inscrits à l'annexe de la **Loi sur les produits dangereux** et de la **Loi sur les aliments et drogues** en ce qui a trait aux cosmétiques; et il sous-entend également l'obligation de faire preuve de diligence à l'égard des produits non réglementés.

La liste suivante, qui présente les retraits du marché de produits pour enfants, n'est pas exhaustive et ne comprend pas toutes les catégories de produits de consommation. Les retraits sont enclenchés sur l'initiative des importateurs ou des fabricants qui découvrent qu'un produit n'est pas sécuritaire ou qu'il pourrait ne pas l'être. Santé Canada travaille de concert avec les entreprises pour faire en sorte que les produits dangereux soient retirés du marché de façon efficace et efficiente.

Les consommateurs qui craignent qu'un produit particulier cause des problèmes de santé ou de sécurité sont priés de communiquer avec le **Bureau régional de la sécurité des produits** le plus près de chez eux. On peut obtenir de **plus amples renseignements** sur l'achat de produits pour enfants et l'utilisation sécuritaire de ces produits sur le présent site Web.

Autres sujets	Organisation	Téléphone	Site web
Sièges d'auto	Transports Canada	1-800-333-0371	www.tc.gc.ca/securetrouitiere/seguredesenfants/menu.htm
Aliments	Agence canadienne d'inspection des aliments	1-800-442-2342	www.inspection.gc.ca/francais/corpaffr/recarapp/recaltocf.shtml
Appareils électriques et au gaz	CSA International	416-747-4000	www.csa-international.org/product_recalls/Default.asp?language=French
Avis, mises en garde et retraits	Santé Canada	1-866-225-0709	www.hc-sc.gc.ca/index_f.html
Produits électriques	Underwriters Laboratories Inc.	847-727-8800	www.ul.com/media/public.html Anglais seulement
Rappels des États-Unis	Consumer Product Safety Commission (CPSC)	1-800-638-2772	www.cpsc.gov/cpscpub/prerel/prerel.html Anglais seulement

www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/advisories-avis/child-enfant/index_f.html

Date	Entreprise et produit rappelé	Dates de vente	Problème	Solution
Déc 2006	<p>Rockline Industries.</p> <p>Marque maison ou privée de lingettes humides :</p> <p>Parent's Choice: 240un. non parfumées code barre: 0 71287 85823 3 400un. non parfumées code barre: 0 71287 85877 6</p> <p>Le Choix Nounons 240un. parfumées code barre: 0 60383 74457 1 240un. non parfumées code barre: 0 60383 74456 4 560un. non parfumées code barre: 0 60383 74458 8</p> <p>Member's Mark 720un. non parfumées code barre: 6 81131 90060 7 (boîte format Club)</p> <p>100% Petit 160un. parfumées code barre: 8 82795 00029 4 160un. non parfumées code barre: 8 82795 00030 0</p> <p>Safeway 80un. non parfumées code barre: 0 58200 79259 1 160un. parfumées code barre: 0 58200 79240 9 400un. non parfumées code barre: 0 58200 79224 9</p> <p>Pour le communiqué canadien voir: www.newswire.ca/en/releases/archive/December2006/01/c3001.html</p>	<p>Environ 32 000 unités des produits affectés ont été vendues entre le 21 août et le 17 novembre 2006.</p> <p>Ces produits sont également répandus aux magasins suivant: Wal-Mart, Sam's Club, le groupe Loblaws (Loblaws, Real Canadian Superstore, No Frills, Fortinos, Zehrs, Provigo), Safeway Canada et le groupe Metro Richelieu (Super C, Metro, A&P, Dominion, Loeb, Food Basics).</p>	<p>Les tests routiniers qui ont permis de déceler la présence d'un microorganisme connu sous le nom de <i>Burkholderia cepacia</i> (<i>B. cepacia</i>).</p> <p>En général, ces bactéries présentent un faible risque médicale aux personnes en bonne santé. Cependant, ces bactéries peuvent causer des infections sérieuses, y compris l'infection de pneumonie et sang, dans les malades avec systèmes immunisés affaiblis, la mucoviscidose du poumon chroniques ou la fibrose kystique. Les produits contaminés avec le <i>B.cepacia</i> ne devrait pas être utilisé sur la peau cassée de bébés ou de jeunes enfants.</p> <p>Les produits affectés sont distingués par une odeur de lait fermenté.</p>	<p>Nous invitons les consommateurs à jeter ou retourner le produit pour obtenir un remboursement. Le produit affecté doit se trouver sur la liste des numéros de lots ci-inclus ou qu'il possède une odeur de lait fermenté.</p> <p>Pour plus d'informations, veuillez téléphoner à la compagnie Rockline Industries au 1-866-964-3322 site Internet : www.rocklineind.com</p>

Date	Entreprise et produit rappelé	Dates de vente	Problème	Solution
Nov 2006	<p>Gund Inc.</p> <p>Jouets éducatifs "Baby Gund Woodles"</p> <p>Vous retrouverez deux anneaux en bois rattachés aux bras, en plus d'un hochet à l'intérieur du jouet remboursé. Les produits impliqués dans ce rappel sont les suivant:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rumba Lion jouet éducatif avec le numéro de modèle 58553 - Gazoo Giraffe jouet éducatif avec le numéro de modèle 58554 - Wango Horse jouet éducatif avec le numéro de modèle 58555 - Tippy Cow jouet éducatif avec le numéro de modèle 58556 <p>Pour plus d'information aux États-Unis, ainsi qu'une photo du jouet, veuillez-vous référer au site ci-dessous: www.cpsc.gov/cpscpub/prerel/prhtml07/07030.html</p>	<p>Environ 1 100 jouets vendus furent l'objet d'un rappel depuis juin 2005 jusqu'à novembre 2005.</p>	<p>Le siège social de Gund a reçu quatre rapports que les anneaux en bois sur les jouets remboursés étaient brisés. Les petits morceaux constituent un risque d'étouffement pour les petits enfants.</p>	<p>Nous conseillons aux consommateurs de retirer immédiatement les jouets des enfants et de communiquer avec la compagnie pour recevoir un remplacement gratuit du jouet.</p> <p>Pour plus d'informations, veuillez téléphoner à la compagnie Gund au 1-800-448 4863 ou par courriel à woodles@gund.com Vous pouvez également trouver de l'information au sujet de ce rappel sur le site web de cet entreprise au www.gund.com</p>

Date	Entreprise et produit rappelé	Dates de vente	Problème	Solution
Nov 2006	<p>Mattel Canada Inc.</p> <p>La sélection de jouets Polly Pocket!™ suivantes :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. B2632 Polly Pocket!™ Polly Place™ Hangin'-Out House™ Playset 2. B3158 Polly Pocket!™ Polly Place™ Treetop Clubhouse™ Playset 3. B3201 Polly Pocket!™ Spa Day 4. B7118 Polly Pocket!™ Pollyplace™ Totally Tiki Diner™ Playset 5. G8605 Polly Pocket!™ Quik-Click™ Boutique 6. H1537 Polly Pocket!™ Quik-Click™ City Pretty Playset 7. H1538 Polly Pocket!™ Quik-Click™ Sporty Style Playset 8. H3211 Polly Pocket!™ Totally Zen™ Playset <p>Pour la description complète: www.cpsc.gov/cpscpub/prerel/prhtml07/07039.html</p>	<p>Environ 191 000 unités des produits affectés ont été vendues à travers le Canada depuis mai 2003 jusqu'à septembre 2006.</p>	<p>Les petits aimants qui se trouvent à l'intérieur du jouet peuvent tomber. Bien que ce jouet est projeté pour les enfants de 4 ans et plus, si plusieurs petits aimants du jouet sont avalés ou aspirés, ceux-ci peuvent s'attirer entre eux et causer la perforation ou un blocage intestinale, ce qui peut être mortel. Ce produit ne convient pas aux enfants en bas âge.</p> <p>Aux Etats-Unis, il y a eu 170 rapports d'accidents mineurs causés par de petits aimants s'étant détachés des produits Polly Pocket!™. Trois de ces rapports font état de blessures sérieuses chez des enfants de 2, 7 et 8 ans, ayant avalé plus d'un aimant provenant de ces jouets. Dans les trois cas, les enfants ont été victime d'une perforation intestinale nécessitant une intervention chirurgicale.</p> <p>Une description du danger peut être trouvée sur le site web de Santé Canada sous l'avis des petits aimants novembre 2006 :</p> <p>http://hc-sc.gc.ca/ahc-asc/media/advisories-avis/2006/2006_114_f.html</p>	<p>Les consommateurs devraient cesser d'utiliser les jouets immédiatement et communiquer avec la compagnie au 1-888-597-6597 pour un certificat de remboursement.</p> <p>Mattel Canada Inc. indique que les produits qui sont actuellement sur le magasin rayonne a été fabriqué avec un procédé différent qu'afin d'éliminer tous les problèmes reliés aux aimants tombant des produits.</p>
Nov 2006	<p>RC2 Brands Inc.,</p> <p>Learning Curve et The First Years de RC2.</p> <p>Pour le communiqué canadien voir: www.newswire.ca/en/releases/archive/November2006/02/c8114.html</p>	<p>Vendus dans les grands magasins et magasins de jouets indépendants de tout le pays depuis août 2005 jusqu'à octobre 2006.</p>	<p>La partie supérieure colorée de ces ensembles de clés peut se fendre et de petites pièces peuvent s'échapper. Ce qui peut entraîner un risque d'étouffement chez les jeunes enfants.</p>	<p>Les consommateurs doivent arrêter immédiatement toute utilisation de ces jouets-clés et contacter RC2 pour obtenir un jouet de remplacement.</p> <p>Contactez RC2 à (800) 704-8697 entre 8h00 et 17h00 (heure centrale) du lundi au vendredi, ou visitez le site Web de Learning Curve à www.learningcurve.com</p>

Date	Entreprise et produit appelé	Dates de vente	Problème	Solution
Sept 2006	<p>Pier 1 Imports Inc., meubles pour téléviseur Ming</p> <p>Pour la description complète de CPSC en anglais avec photos : www.cpsc.gov/cpscpub/prerel/prhtml06/06255.html</p>	<p>341 unités ont été vendues dans les magasins Pier 1 Imports du mois d'août 2005 au mois de février 2006.</p>	<p>Si le consommateur met une pression sur le tiroir du meuble pour téléviseur lorsqu'il est ouvert le téléviseur pourrait glisser et tomber, posant un risque de blessure grave ou de mort. Le communiqué original a été émis à la suite d'un accident mortel d'un enfant au Québec.</p>	<p>Les consommateurs sont avisés d'enlever immédiatement les téléviseurs ou tout autre objet lourd des unités. Le meuble peut être retourné à Pier 1 Imports pour un crédit de marchandise ou un remboursement. Pour toute information additionnelle, contactez Pier 1 Imports au (800) 245-4595 ou visitez le site Web de l'entreprise à www.pier1.com</p>
Sept 2006	<p>Playskool aux E.-U. et a Corporation Hasbro Canada de Longueuil (Québec)</p> <p>L'ETABLI DE L'EQUIPE BABILLE, Modèle No. 07254</p> <p>Pour le communiqué canadien voir: www.newswire.ca/fr/releases/arc_hive/September2006/22/c9042.html</p> <p>Pour la description complète de CPSC en anglais avec photos : www.cpsc.gov/cpscpub/prerel/prhtml06/06266.html</p>	<p>3 300 unités ont été vendues dans les magasins Zellers et d'autres détaillants de jouets à l'échelle nationale d'octobre 2005 à septembre 2006. Le jouet est vendu pour environ 40,00 \$</p>	<p>Playskool aux E.-U. ont reçu deux rapports d'accidents au sujet d'un jeune garçon âgé de 19 mois, et d'un jeune garçon âgé de 2 ans, qui ont accidentellement suffoqué lorsque les clous en plastique de très grande taille vendus avec les jouets de l'établi se sont retrouvés coincés dans leur gorge. Bien que les clous jouets mesurent plus de 7,6 cm et qu'ils aient une largeur de 3,2 cm, une largeur bien plus grande que celle considérée comme un risque de suffocation. Selon les normes établies, Playskool conduit volontairement un rappel comme précaution. Aucune plainte ni blessure n'a été signalée au Canada.</p>	<p>Les consommateurs devraient immédiatement garder les deux clous hors de la portée des enfants et entrer en contact avec Playskool afin d'obtenir des informations concernant le retour des clous et l'échange d'un produit d'une valeur équivalente.</p> <p>Contact pour les consommateurs: Les consommateurs doivent contacter Playskool, Inc. au numéro sans frais (800) 509-9554, ou consulter le site Web de la firme à l'adresse www.playskool.com</p>
Sept 2006	<p>LEGO Systems Inc., of Enfield, CT</p> <p>Super Camion LEGO EXPLORE (article no 3509) (CUP 673419020411)</p> <p>Pour la description complète de CPSC en anglais avec photos : www.cpsc.gov/cpscpub/prerel/prhtml06/06262.html</p>	<p>Environ 7600 unités ont été vendues à travers le Canada, principalement dans les magasins Sears, Toys R Us, Zellers ainsi que chez plusieurs autres détaillants. Vendues de 2002 à 2004.</p>	<p>Les roues du camion peuvent se détacher, et l'essieu exposé peut causer une blessure par perforation. LEGO ont reçu 2 rapports de blessures sérieuses.</p>	<p>Les consommateurs sont avisés de retirer immédiatement le jouet des enfants et de communiquer avec la compagnie pour un remboursement.</p> <p>Info. consommateurs : Pour toute information additionnelle, communiquez avec LEGO au (800) 718-1858 ou visitez le site Web à l'adresse www.lego.com</p>

Date	Entreprise et produit rappelé	Dates de vente	Problème	Solution
Sept 2006	<p>LeapFrog Enterprises Inc. de Emeryville CA</p> <p>Centre d'éveil évolutif « Récré'atelier multi-activités »: l'unité a un code daté qui finit par une autre lettre que la lettre « G » (la date est imprimée au-dessus du compartiment de piles); items 80362 et 80509.</p> <p>Communiqué de presse canadien: www.newswire.ca/fr/releases/archive/September2006/14/c5987.html</p> <p>Pour la description complète de CPSC en anglais avec photos : www.cpsc.gov/cpscpub/prerel/prhtml06/06253.html</p>	<p>Environ 7 000 unités ont été vendues au Canada dans les grands magasins, les détaillants à jouets et en ligne à travers le Canada. De juillet 2005 à août 2006.</p>	<p>Le bras d'un enfant pourrait se coincer dans le tube en plastique. Au Canada, LeapFrog a reçu 6 rapports concernant des enfants qui se sont coincés un bras, causant des blessures mineures à deux enfants.</p>	<p>Les consommateurs sont avisés de retirer immédiatement le jouet des enfants et de communiquer avec la compagnie afin d'obtenir une butée pour le tube.</p> <p>Relations avec les consommateurs : Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez appeler LeapFrog, au 1(800) 701-5327, entre 5 h et 19 h (heure du Pacifique), du lundi au vendredi, et de 7 h et 16 h (heure du Pacifique), le samedi, ou consulter le site Web de la firme à www.leapfrog.com</p>
Août 2006	<p>School Specialty Publishing de Columbus OH</p> <p>Les modèles de trousse de science "Ideal" et "Brighter Child" suivants : « The Science Search Lab: Light (ISBN 0768228344) », « All About Electricity » (ISBN 1588456110), « All About Magnets » (ISBN 1588456145), et « The Science Search Lab: Electricity » (ISBN 0768228425)..</p> <p>Pour la description complète de CPSC en anglais avec photos : www.cpsc.gov/CPSCPUB/PREREL/prhtml06/06240.html</p>	<p>1 636 unités ont été vendues au Canada, principalement en Colombie-Britannique. De juillet 2004 à juillet 2006.</p>	<p>Le support pour piles dans les trousse de science peut surchauffer, ce qui présente un risque de brûlure.</p>	<p>Les consommateurs sont avisés de retirer les trousse de science des enfants immédiatement et les retourner au détaillant ou de communiquer avec la compagnie afin d'obtenir un remboursement.</p> <p>Relations avec les consommateurs : Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez appeler School Specialty, au (800) 253-5469 , entre 8h30 et 16h30 HNE, du lundi au vendredi, ou consulter le site Web de la firme à www.schoolspecialtypublishing.com</p>
Août 2006	<p>Wild Planet Toys Inc, de San Francisco, CA</p> <p>Jouet pour la piscine « Jet Streamers » (jouet avec un manche droit)</p> <p>Pour la description complète de CPSC en anglais avec photos : www.cpsc.gov/cpscpub/prerel/prhtml06/06248.html</p>	<p>7 016 unités ont été expédiées au Canada et ont été vendues entre le printemps 2004 et août 2006.</p>	<p>Le jouet pour la piscine peut se retrouver à la verticale sous l'eau qui constituerait un danger pouvant percer la peau. Wild Planet Toys Inc. n'a reçu aucune plainte de blessures au Canada se rapportant à ce jouet.</p>	<p>Les consommateurs sont avisés de retirer immédiatement le jouet des enfants et communiquer avec la compagnie afin de remplacer le jouet.</p> <p>Info. consommateurs : Pour de plus amples renseignements, appeler Wild Planet Toys Inc. au (800) 247-6570 de 8 h 00 à 17 h, heure du Pacifique, du lundi au vendredi, consulter le site Web de la firme à l'adresse www.wildplanet.com/jetstreamers ou envoyer un courriel à la firme à l'adresse help@wildplanet.com</p>

Date	Entreprise et produit rappelé	Dates de vente	Problème	Solution
Août 2006	<p>Quiksilver Inc. de Huntington Beach, CA</p> <p>Gilets à capuchon « Hide & Seek » pour filles</p> <p>Pour la description complète de CPSC en anglais avec photos : www.cpsc.gov/cpscpub/prerel/prhtml06/06223.html</p>	<p>369 unités ont été vendues au Canada de novembre 2005 à janvier 2006 au magasins de vêtements pour enfants, en Ontario, C-B, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, et Québec.</p>	<p>Le lacet de serrage enfilé dans le capuchon, présente un danger d'étranglement pour les enfants. Santé Canada décourage l'utilisation de lacets de serrage sur les vêtements pour enfants afin d'aider à prévenir que les enfants s'étranglent, deviennent pris à la gorge ou à la taille par les lacets. Aucune blessure ni incident n'a été signalé à Santé Canada.</p>	<p>Les consommateurs devraient enlever le lacet de serrage ou renvoyer le produit pour un remboursement.</p> <p>Info. consommateurs : Pour plus d'information, les consommateurs doivent appeler le service de la protection du consommateur de Quiksilver au (800) 576-4004, de 9 h à 17 h, heure du Pacifique, ou communiquer par courriel à l'adresse channels@quiksilver.com</p>
Août 2006	<p>ALEX® de Northvale, NJ</p> <p>Ensembles de cuisine pour enfants avec couvercles de verre</p> <p>Pour la description complète de CPSC en anglais avec photos : www.cpsc.gov/cpscpub/prerel/prhtml06/06226.html</p>	<p>687 unités ont peut-être été vendues au Canada de septembre 2005 à avril 2006 au détail en Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Québec, Ontario, Manitoba, Saskatchewan, Alberta, Colombie-Britannique et Territoires du Nord-Ouest.</p>	<p>Les couvercles en verre peuvent se briser, ce qui présente un risque de lacérations pour les enfants. Aucune blessure ni incident n'a été signalé à Santé Canada.</p> <p>Les ensembles de cuisine fabriqués après le 1^{er} avril 2006 ont des couvercles en acier inoxydable et ne sont pas visés par ce rappel.</p>	<p>Les consommateurs doivent enlever immédiatement les couvercles de verre aux enfants et communiquer avec ALEX pour recevoir un ensemble de couvercles de remplacement gratuit.</p> <p>Info. consommateurs : Pour de plus amples renseignements, appeler ALEX au (800) 666-2539 de 8 h 30 à 17 h, HNE, du lundi au vendredi, ou envoyer un courriel à la firme à l'adresse recall@alextoys.com</p>
Août 2006	<p>Quiksilver Inc. de Huntington Beach, CA</p> <p>Pantalons de ville pour enfants</p> <p>Pour la description complète de CPSC en anglais avec photos : www.cpsc.gov/cpscpub/prerel/prhtml06/06228.html</p>	<p>3131 unités ont été expédiées au Canada et vendues de septembre 2003 à janvier 2006.</p>	<p>Ces pantalons de ville peuvent présenter un risque de brûlure pour les enfants, en raison de la possibilité d'inflammation du vêtement. Ces vêtements n'ont pas été étiquetés ni annoncés comme vêtements de nuit, mais comme ils sont des vêtements de ville pour enfants, ils doivent répondre aux exigences en matière d'inflammabilité des vêtements de nuit pour enfants. Aucune blessure ou incident n'a été signalé à Santé Canada.</p>	<p>Les parents doivent immédiatement empêcher leurs enfants de porter les pantalons de ville rappelés et les retourner au lieu d'achat pour obtenir un remboursement. Les consommateurs ne pouvant pas retourner l'article rappelé au lieu d'achat doivent communiquer avec la firme.</p> <p>Info. consommateurs : Pour plus d'information, les consommateurs doivent appeler le service de la protection du consommateur de Quiksilver au (800) 576-4004, de 9 h à 17 h, heure du Pacifique, ou communiquer par courriel à l'adresse channels@quiksilver.com</p>

Date	Entreprise et produit rappelé	Dates de vente	Problème	Solution
Août 2006	<p>Kindermusik International Inc. de Greensboro, NC</p> <p>Cage Bell Musical Instrument for Babies</p> <p>Pour la description complète de CPSC en anglais avec photos : www.cpsc.gov/cpscpub/prerel/prhtml06/06574.html</p>	227 unités ont été vendues au Canada. La compagnie a communiqué avec tous les consommateurs au sujet de ce rappel.	Si la clochette à l'intérieur du jouet a été endommagée elle peut facilement être retirée de l'instrument ce qui présente un risque d'étouffement. Aucune blessure ou incident n'a été signalé à Santé Canada.	<p>Les consommateurs doivent enlever ces instruments aux enfants jusqu'à ce qu'ils aient été examinés pour ce danger. Nous avons envoyé des directives aux consommateurs sur la façon de déterminer si l'instrument de musique Cage Bell est défectueux. Les directives précisent de jeter l'instrument s'il est défectueux et de communiquer avec Kindermusik pour obtenir un autre instrument gratuitement.</p> <p>Info. Consommateurs : Pour plus d'information, veuillez communiquer avec Kindermusik International Inc. au (800) 628-5687, de 9 h à 17 h, HNE, du lundi au vendredi, ou consulter le site Web de la firme à l'adresse www.kindermusik.com ou encore, envoyer un courriel à la firme à l'adresse cagebell@kindermusik.com</p>
Juillet 2006	<p>Small World Toys, de Culver City, CA</p> <p>IQ Baby Pillow Soft Activity Blocks, IQ Baby Travelin' Train Blocks, IQ Baby Vroom Vroom Vehicles and Discovery Channel Vroom Vroom Vehicles.</p> <p>Pour la description complète de CPSC en anglais avec photos : www.cpsc.gov/cpscpub/prerel/prhtml06/06203.html</p>	5 656 unités ont été vendues au Canada de janvier 2003 à mai 2006.	Les roues en plastique sur les jouets peuvent se détacher, ce amène un risque d'étouffement aux enfants en bas âge. Aucune blessure ni incident n'a été signalé à Santé Canada.	<p>Les consommateurs doivent cesser d'utiliser les jouets immédiatement et communiquer avec Small World Toys pour les renseignements sur la façon d'obtenir un jouet de remplacement gratuit.</p> <p>Info. consommateurs : Pour toute information additionnelle, communiquez avec Small World Toys au (800) 421-4153 de 8 h 00 à 17 h, heure du Pacifique, du lundi au vendredi, consulter le site Web de la firme à l'adresse www.smallworldtoys.com ou envoyer un courriel à la firme à l'adresse recall@smallworldtoys.com</p>

Date	Entreprise et produit rappelé	Dates de vente	Problème	Solution
Juin 2006	<p>Simon & Schuster Canada de Markham (Ontario)</p> <p>Les livres animés fait de tissu et destinés aux enfants de 3 à 18 mois. « Curious Buddies et Hello Curious Buddies! »</p> <p>Pour la description complète de CPSC en anglais avec photos : www.cpsc.gov/cpsc/pub/prerel/prhtml06/06189.html</p>	<p>330 unités ont été vendues au Canada chez les détaillants indépendants et par les réseaux « Indigo » et « Amazon » de octobre 2005 à mai 2006.</p>	<p>Les oreilles et les membres de feutrine sur les caractères animés peuvent se détacher ou se séparer une fois tirés, ce qui amène un risque d'étouffement aux enfants en bas âge. Nous avons rapporté à la compagnie un cas où un enfant aurait machonné les bras et les jambes de feutrine d'une marionnette animée.</p>	<p>Les consommateurs sont avisés de couper les composés de feutrine des marionnettes animées et de les retourner à Simon & Schuster pour obtenir un livre de remplacement.</p> <p>Info. consommateurs : Pour toute information additionnelle, communiquez avec le service à la clientèle de Simon & Schuster : 1-800-732-9531 ou www.simonsays.com/content/index.cfm?PID=523088&tab=25</p>
Juin 2006	<p>H & M de Toronto (Ontario)</p> <p>Soulier pour l'eau pour filles</p> <p>Pour la description complète de CPSC en anglais avec photos : www.cpsc.gov/cpsc/pub/prerel/prhtml06/06186.html</p>	<p>343 paires ont été vendues au Canada dans les magasins H & M de mars 2005 à mai 2006.</p>	<p>Même si ces chaussures sont vendues pour la traction près de l'eau, elles deviennent très glissantes lorsqu'elles sont mouillées. Cela présente un risque de dérapage et de chute sur les surfaces lisses et dures comme la tuile.</p>	<p>Les consommateurs doivent cesser d'utiliser ces chaussures et les retourner immédiatement à n'importe quel magasin pour obtenir un remboursement intégral.</p> <p>Info. consommateurs : Appeler H&M sans frais au (877) 439-6261 entre 8 h et 18 h, HNE, du lundi au vendredi, ou consulter le site Web de H&M à l'adresse www.hm.com</p>
Juin 2006	<p>Éditions Gladius International</p> <p>Jeu de bingo «Dora l'Exploratrice ».</p> <p>Numéro du modèle GLA9262.</p>	<p>Environ 5,000 jeux de bingo « Dora l'Exploratrice » ont été vendus aux magasins Wal-Mart et aux Toys R Us à travers le Canada. Également vendus chez Sears, Zellers et dans une variété de boutiques au Québec, de septembre 2005 à juin 2006.</p>	<p>La recommandation d'âge indiqué sur la boîte est de deux à six ans. Ce qui est incorrecte. Le jeu est approprié pour les enfants de trois à six ans. Le jeu contient des petits morceaux exposant les jeunes enfants à un risque de suffocation.</p>	<p>Les consommateurs sont invités à garder l'article hors de la portée des enfants jusqu'à ce que l'enfant soit âgé de trois ans ou plus. Pour tout autres questions, les clients peuvent contacter : Éditions Gladius International au 1-800-804-5998.</p>

Date	Entreprise et produit rappelé	Dates de vente	Problème	Solution
Mai 2006	<p>Stork Craft Manufacturing Inc. de Vancouver C.B.</p> <p>Berceau 'Sandra', numéro de modèle 04530-32N+ Fabriqué en Indonésie.</p> <p>Pour la description complète et photos: www.newswire.ca/en/releases/archive/June2006/02/c2926.html</p>	<p>Environ 1200 de ces produits ont été vendus exclusivement dans les magasins Wal-Mart de juillet 2005 à décembre 2005.</p>	<p>Ce modèle de berceau est reconnu pour avoir des ouvertures entre les barreaux qui permettraient potentiellement à un corps d'enfant de passer entre. Ce qui pourrait en résulter à l'étranglement.</p>	<p>Les consommateurs devraient contacter Stork Craft pour obtenir des conseils au sujet du remplacement de celui-ci. Pour information supplémentaire, contacter Stork Craft au 1-800-274-0277 entre 7am et 3pm, du lundi au vendredi.</p>
Mai 2006	<p>Twentieth Century Fox Home Entertainment, de Los Angeles en Californie.</p> <p>Des amulettes (breloques) en métal inclus dans certains films (DVD) de Shirley Temple.</p> <p>Pour le communiqué canadien voir: www.newswire.ca/fr/releases/archive/May2006/05/c3994.html</p> <p>Pour la description complète de CPSC en anglais avec photos : www.cpsc.gov/cpscpub/prerel/prhtml06/06156.html</p>	<p>9816 DVDs contenant en totale 19 256 amulettes ont été distribuées au Canada par Wal-Mart, Best Buy et HMV de août 2005 à mai 2006.</p>	<p>Les amulettes contiennent un pourcentage élevé de plomb et peuvent provoquer une intoxication si mâchouillé, sucé ou avalé par un enfant. Une exposition continuee ũ de fortes concentrations de plomb peut entraîner la mort. Il n'y a eu aucun rapport de blessures.</p>	<p>Les consommateurs devraient immédiatement retirer les amulettes de la portée des enfants et devraient contacter TCF pour toute information quant à la façon de retourner les amulettes seulement. TCF fera parvenir gratuitement un DVD à tout consommateur qui retourne l'amulette ou les amulettes.</p> <p>Info. consommateurs : Pour toute information additionnelle, communiquez avec la ligne sans frais de TCF au 1-877-541-2229 entre 9 heures et 17 heures H.P. ou rendez-vous sur le site de TCF à www.dvdcharmrecall.com pour tous les détails du rappel.</p>
Mai 2006	<p>Marvel Education Co., de New York, N.Y.</p> <p>Téléphones de jouet - sans fil avec boutons.</p> <p>Pour la description complète de CPSC en anglais avec photos : www.cpsc.gov/cpscpub/prerel/prhtml06/06152.html</p>	<p>Cinquante-trois unités ont été distribuées à 2 locations en Ontario et ont été vendues de janvier 2004 à février 2006.</p>	<p>Les boutons du claviers sont de petites pièces qui peuvent se détachés et entraîner un danger d'étouffement. Il n'y a eu aucun rapport des blessures.</p>	<p>Les consommateurs doivent cesser immédiatement d'utilisés le produit et de communiquer avec Marvel Education Co. afin d'obtenir un remplacement.</p> <p>Info. consommateurs : Pour obtenir davantage d'informations, veuillez contacter Marvel Education Co. : 1-866-460-8769 ou marvel_ed@yahoo.com</p>

Date	Entreprise et produit rappelé	Dates de vente	Problème	Solution
Avril 2006	<p>Rose Art Industries Inc., de Livingston, N.J. et méga Bloks Inc., Montréal, QC ont annoncé un programme de remplacement pour Magnetix Magnetic Building Sets. Ceci n'est pas un rappel, mais un effort pour assurer que le produit est utilisé comme recommandé par des enfants 6 ans et plus.</p> <p>Pour la description complète en anglais et photos : www.cpsc.gov/cpscpub/prerel/prhtml06/06127.html</p> <p>Pour la description complète en français: www.newswire.ca/en/releases/archive/March2006/31/c1076.html</p>	<p>Ces produits sont vendues au Wal-Mart, Toys R Us et plusieurs autre magasin d'arts et de jouets dans tout le pays. Ces ensembles magnétiques de bâtiment ont été vendus depuis septembre 2003.</p>	<p>Les aimants minuscules à l'intérieur des morceaux et des tiges en plastique du bâtiment peuvent tomber. Les aimants trouvés près des enfants en bas âge peuvent être avalés ou aspirés. Si plus d'un aimant est avalé, ceux-ci peuvent s'attirer entre eux et causer la perforation ou un blocage intestinale, ce qui peut être mortel.</p> <p>Ce produit ne convient pas aux enfants en bas âge.</p>	<p>Ces produits ne sont pas sécuritaires pour une utilisation par des enfants de moins de trois ans, ou par des enfants plus âgés qui portent encore des objets à leur bouche. Si l'enfant n'a pas l'âge recommandé de 6 ans ou plus, les consommateurs devraient cesser l'emploi des ensembles et les renvoyer à Rose Art Industries pour un échange. Ce programme de remplacement offre aux foyers ayant des enfants de moins de 6 ans le choix d'échanger les produits pour des produits mieux adaptés aux jeunes enfants. Il est conseillé aux consommateurs de conserver les aimants hors de la portée des enfants qui ont tendance à mettre les objets dans leur bouche, particulièrement, les enfants en bas âge.</p> <p>Pour toute information additionnelle, vous pouvez contacter : Rose Art au 1 (800) 779-7122, ou en visitant le site Web de Rose Art : www.roseart.com</p>
Mars 2006	<p>Reebok Canada</p> <p>Bracelet à breloques en forme de coeur.</p> <p>Pour le communiqué canadien voir: www.newswire.ca/en/releases/archive/March2006/28/c6592.html</p> <p>(Photo: www.rbk.com/ca/news/Bracelet_Recall.htm</p>	<p>Environ 6 140 bracelets ont été distribués en cadeau avec l'achat de chaussures pour enfant de différents styles. L'offre a été étendue au Canada à partir de juin 2004.</p>	<p>Le bijou rappelé contient un niveau élevé de plomb, posant un risque d'empoisonnement au plomb et d'effets indésirables chez les jeunes enfants. Reebok a reçu le signalement d'un décès par empoisonnement au plomb chez un enfant de 4 ans à Minneapolis, dans le Minnesota. Selon le rapport, l'enfant aurait avalé un élément de l'un de ces bracelets.</p>	<p>Les consommateurs devraient immédiatement éloigner ces bracelets des enfants et les jeter à la poubelle.</p> <p>Info. consommateurs : Pour obtenir davantage d'informations, veuillez contacter Reebok au 800-668-1800 (anglais) ou 800-387-5736 (français) entre 8h00 et 16h00 (heure de la côte Est) du lundi au vendredi, ou consulter le site Web de Reebok: www.rbk.com/ca/default.htm</p>
Mars 2006	<p>Kids Preferred LLC, de Dayton, N.J.</p> <p>Véhicules jouets</p> <p>« Primary Sounds Toy Vehicles »</p> <p>Pour la description complète de CPSC en anglais avec photos : www.cpsc.gov/cpscpub/prerel/prhtml06/06126.html</p>	<p>Environ 68 unités ont été vendues à 13 magasins spécialisés de l'Ontario et du Québec, de septembre 2005 à janvier 2006. Ces ateliers ont été avisés du rappel et ont reçu une affiche à exposer dans leurs magasins.</p>	<p>Les enjoliveurs sur les roues de plastique peuvent se détacher. « Kids Preferred » n'a reçu aucune plainte de blessures se rapportant à ce défaut.</p>	<p>Les consommateurs devraient retirer immédiatement le jouet de la portée des enfants et communiquer avec « Kids Preferred » pour un remboursement complet.</p> <p>Contact pour consommateurs: Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter la compagnie par courriel : nicole@kidspreferred.com</p>

Date	Entreprise et produit rappelé	Dates de vente	Problème	Solution
Mars 2006	<p>Brio-Scanditoy Inc. rappelle le Jouets à tirette de marque BRIO (Item #30368)</p> <p>Pour la description complète en anglais et photos :</p> <p>www.cpsc.gov/cpscpub/prerel/prhtml06/06108.html</p>	<p>380 unités ont été vendues à 41 détaillants canadiens de septembre 2005 à janvier 2006.</p>	<p>Une petite clochette peut se détacher de la partie hochet du jouet et devenir un danger de suffocation pour les enfants.</p>	<p>Mettre hors de la portée de l'enfant immédiatement et communiquer avec la compagnie BRIO pour obtenir un remplacement au:</p> <p>1-888-274-6869</p>
Mars 2006	<p>Maison Joseph Battat Ltee. et Costco Canada rappellent le maquillage pour enfants sous le nom de "Belle Cosmetic", numéro d'item BC1158H,</p> <p>UPC 0 62243 13263 4</p>	<p>Un total de 3741 articles ont été distribués à Costco Canada en 2004.</p>	<p>Veillez enlever la couleur de maquillage rose du jouet et en disposer immédiatement. Les bactéries se développe dans cette composante et représente un risque potentiel en matière de sécurité.</p>	<p>Les consommateurs qui ont acheté ce produit sont invités à le retourner au magasin pour un remboursement, ou en disposez immédiatement.</p> <p>Pour de plus amples renseignements, contactez Battat au 1-800-361-7899 du lundi au vendredi, de 8:00 à 17:00 HE</p> <p>Maison Joseph Battat Ltd., 8440 Darnly Road, Montréal, Qué. H4T 1M4</p>
Fév 2006	<p>International Playthings Inc., of Parsippany, N.J.rappelle les iPlay My First Mobile Phones , (Toy Mobile Phones).</p> <p>Pour la description complète en français et photos :</p> <p>www.intplay.com/RecallPhoneFrench.htm</p>	<p>3712 articles ont été vendus en au Canada de août 2002 à novembre 2005.</p>	<p>L'antenne jaune du téléphone peut se détacher et devenir un danger de suffocation pour les jeunes enfants.</p>	<p>Le consommateur est prié de retirer immédiatement ce jouet de la portée des enfants et de communiquer avec International Playthings afin de recevoir gratuitement un jouet de remplacement.</p> <p>Le numéro sans frais de la compagnie : 1-800-445-8347</p> <p>www.intplay.com/RecallPhoneFrench.htm</p>

Date	Entreprise et produit rappelé	Dates de vente	Problème	Solution
Fév 2006	<p>Hasbro Canada Inc. et Milton Bradley font rappel le Jeu Electronique Chicken Limbo Entre amis.</p> <p>Le jeu "Chicken Limbo" impliqué dans ce rappel est un jeu électronique en plastique constitué de deux montants verticaux rouges insérés dans des bases jaunes et d'une barre horizontale orange avec un poulet blanc situé au centre de cette barre. Le jeu est conçu pour les enfants de 4 ans et plus.</p> <p>Pour la description complète en anglais et photos : www.cpsc.gov/cpscpub/prerel/prhtml06/06096.html</p>	<p>Environ 28 400 unités ont été vendus dans les grands magasins d'escompte et dans les détaillants de jouets à l'échelle nationale de juin 2005 à janvier 2006.</p>	<p>Les deux montants latéraux du jeu pourraient ne pas s'insérer correctement dans leur base, rendant le jeu instable. Ceci peut faire en sorte que le jeu s'affaisse complètement au contact d'une personne, frappant ainsi les enfants qui jouent et les personnes à proximité.</p>	<p>Les Consommateurs devraient retirer immédiatement le jeu en rappel Chicken Limbo de la portée des enfants et joindre Milton Bradley pour recevoir un ensemble de réparation gratuit. Cet ensemble contient deux montants latéraux jaunes de remplacement pour stabiliser le jeu.</p> <p>Pour plus d'information, joindre Milton Bradley au 1-800-327-8264 en tout temps, ou visitez le site Internet au www.miltonbradley.com</p>
Fév 2006	<p>Provo Craft & Novelty Inc., rappelle les Art Accentz™ Changlz™ Charmes en métal</p> <p>Pour la description complète en anglais et photos: www.cpsc.gov/cpscpub/prerel/prhtml06/06093.html or www.recall.provocraft.com/</p>	<p>Environ 364 articles ont été distribués d'avril 2004 à juillet 2005.</p>	<p>Les charmes rappelés contiennent un niveau élevé de plomb. Ingérer, les charmes peut poser un sérieux risque d'empoisonnant chez les enfants.</p>	<p>Les consommateurs devraient immédiatement jeter ces articles ou s'assurer que les charmes qui sont utilisés ne sont pas accessible aux enfants.</p>

Date	Entreprise et produit rappelé	Dates de vente	Problème	Solution
Jan 2006	<p>The First Years, une filiale de RC2 Corporation, rappelle les jouets de dentition remplis de liquide.</p> <p>Certaines conceptions disposent de motifs imprimés alors que d'autres sont dotées de personnages qui flottent à l'intérieur.</p> <p>Produits concernés :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anneau de dentition doux à réfrigérer Days of Hunny Soft Disney® --Style n° Y1447 • Anneau de dentition doux à réfrigérer Disney® --Style n° Y1470 • Jouet-dentition amis flottants The First Years® -- Style n° Y1474 • Jouet-dentition à refroidir et machouiller Sesame Beginnings™-- Style n° Y1577 	<p>Les jouets de dentition sont vendus dans tout le pays, y compris chez les grands détaillants, dans les magasins d'alimentation, les pharmacies et les magasins spécialisés, depuis juillet 2005 jusqu'à janvier 2006.</p>	<p>Le liquide se trouvant à l'intérieur des jouets de dentition peut contenir des bactéries qui peuvent causer une grave maladie chez les enfants si le jouet de dentition venait à se troubler et que le liquide qu'il contient était avalé.</p>	<p>Les consommateurs doivent cesser d'utiliser ces produits immédiatement. Pour de plus amples renseignements, les consommateurs peuvent visiter www.thefirstyears.com ou appeler le service après-vente de The First Years au 1-866-725-4407.</p>
Jan 2006	<p>Fisher-Price® Chaise electronic musicales Evil et Ribes : version anglaise model #H4609 & française : model #H7168. Le numéro du module se retrouve sous le siège.</p> <p>Pour la description complète en anglais et photos : www.cpsc.gov/cpscpub/prerel/prhtml06/06068.html</p>	<p>Environ 29,100 unités ont été vendues au Canada entre mai 2005 et janvier 2006. Les détaillants canadiens sont: Toys"R"Us, National Grocers, Walmart, West fair, Sears (le catalogue), Zellers, Sears (vente au détail), London Drugs, les succursales "The Loyalty Group" et La Baie.</p>	<p>Les dangers sont étranglement et coincement. La compagnie Fisher-Price a reçu un total de trois rapports de coincement (dont un provenant du Canada). Il n'y a eu aucun rapport de blessures sérieuses ou d'incidents requérant un traitement médical.</p>	<p>Les consommateurs sont avisés de retirer immédiatement ces chaises de la portée des enfants et de communiquer avec la compagnie Fisher-Price afin d'obtenir un ensemble de pièces, gratuitement. Les détaillants ont été avisés de retourner le produit à la compagnie Mattel Canada Inc. Contacter Fisher-Price at (866) 552-3914 en tout temps ou visitez le site web : www.service.mattel.com/us/recall.asp</p>
Déc 2005	<p>Rappel de produit: Kids II Bounce Bounce Baby! Door Jumpers Model 6753</p> <p>Pour la description complète en anglais et photos : www.cpsc.gov/cpscpub/prerel/prhtml06/06051.html</p>	<p>936 unités vendues au Canada au Safety Superstore et Toys"R"Us de janvier 2005 jusqu'à ce jour.</p>	<p>L'attache en plastique qui fixe le siège de l'exerciseur au cadre d'une porte peut se briser et entraîner la chute de l'exerciseur. Ceci présente un risque de blessure pour les jeunes enfants.</p>	<p>On demande aux consommateurs de cesser immédiatement d'utiliser l'exerciseur. Communiquez avec Kids II : le numéro sans frais 1-877-325-7056 ou visitez le site web : www.kidsii.com</p>

Date	Entreprise et produit rappelé	Dates de vente	Problème	Solution
Déc 2005	<p>Advantage Publishers Group, Amazing Baby TM livres pour enfants : «Amazing Baby Look and Play», «Amazing Baby Touch and Play», and «Rattle, Rattle».</p> <p>CPSC: www.cpsc.gov/cpscpub/prerel/prhtml06/06054.html</p>	<p>6,000 unités ont été distribuées au Canada. Le distributeur canadien, Raincoast Books de Vancouver en Colombie Britannique, est à élaborer un avis de rappel et de solutions pour les détaillants canadiens.</p>	<p>Si le contenant de plastique à l'endos du livre se détache ou se brise, les jeunes enfants peuvent avoir accès aux petites billes qui se trouvent à l'intérieur, ce qui peut causer un risque d'étouffement.</p>	<p>Les consommateurs doivent tenir les livres rappelés loin de la portée des jeunes enfants et contacter la compagnie pour un remplacement du livre.</p> <p>Pour plus d'information contacter Advantage Publishers Group au numéro sans frais : 1 (866) 748-3731 ou visitez le site Web de la compagnie à : www.advpubgrp.com</p>
Déc 2005	<p>International Playthings Inc.: «Flexitoys Monster Vehicle» assortiment (six modèles de voitures jouet en plastique, 14 cm de longueur)</p> <p>CPSC: www.cpsc.gov/CPSCPUB/PREREL/prhtml06/06034.html</p>	<p>Environ 6,000 unités du jouet «Flexitoys Monster Vehicle» ont été vendues au Canada et aux États-Unis. De mai 2005 à septembre 2005.</p>	<p>De petites pièces peuvent se détacher de la voiture en jouet.</p>	<p>Les consommateurs devraient contacter la compagnie pour obtenir plus d'informations sur la façon de retourner le produit et pour recevoir un remplacement de valeur semblable gratuitement.</p> <p>Vous pouvez en tout temps contacter la compagnie International Playthings au numéro sans frais :</p> <p>1 (800) 445-8347 ou visitez le site Web de l'entreprise à www.intplay.com</p>
Déc 2005	<p>International Playthings Inc.: «Vikingtoys® Super Chubbies» (sedan de 10 pouces avec figurines)</p> <p>CPSC: www.cpsc.gov/CPSCPUB/PREREL/prhtml06/06033.html</p>	<p>Environ 1,908 unités de voitures jouets Viking Chubbies ont été vendues au Canada et aux États-Unis. De juin 2005 à août 2005.</p>	<p>La tête des personnages peut se détacher, posant un risque de suffocation aux jeunes enfants.</p>	<p>Pour plus d'information vous pouvez en tout temps contacter la compagnie International Playthings au numéro sans frais :</p> <p>1 (800) 445-8347 ou visitez le site Web de l'entreprise à www.intplay.com</p>
Nov 2005	<p>Mountain Buggy Urban Single and Urban Double, Breeze Strollers by/par Sycamore Kids Inc., of Fort Collins, Colo.</p> <p>CPSC: www.cpsc.gov/cpscpub/prerel/prhtml06/06030.html</p>	<p>90 poussettes individuelles et 162 poussettes doubles vendues au Canada de décembre 2004 à juillet 2005.</p>	<p>La poignée peut se casser et se détacher, posant un risque de blessure aux enfants.</p>	<p>Pour recevoir un remplacement de l'encliquetage à dents, veuillez contacter Sycamore Kids.</p> <p>Le numéro sans frais pour rejoindre Sycamore Kids Inc.: (866) 524-8805 ou écrire à support@mountainbuggyusa.com</p>

Date	Entreprise et produit rappelé	Dates de vente	Problème	Solution
Sept 2005	<p>Les Distributions Dorel du Canada</p> <p>Véhicules à batterie Ride-On</p> <p>Modèles impliqués:</p> <p>Corvette® Torch rouge de Safety 1st, modèle 50504/50504A, voiture de course Corvette® jaune de Safety 1st, modèle 50505/50505A et le camion de pompier Trax pour enfants, modèle 50506/50506A.</p> <p>Pour plus de détails, visitez le site web: www.cpsc.gov/cpsc/pub/prerel/prhtml06/06018.html</p>	<p>2237 unités ont été vendues au Canada, principalement dans les magasins de Toys R Us.</p>	<p>Un problème électronique peut survenir si deux composantes font contacts ce qui peut entraîner l'émission de fumée ou la fonte de celles-ci. Cette situation présente un danger possible d'incendie du véhicule et un risque de brûlure pour les consommateurs.</p>	<p>Les consommateurs qui ont achetés les modèles concernés devraient cesser d'utiliser les produits et contacter la compagnie. Pour obtenir une trousse de réparation gratuite et des instructions contacter sans frais le service à la clientèle au 1-866-611-3022 entre 8 h et 16 h 30, heure normale de l'Est du lundi au vendredi, ou en visitant le www.djgusa.com</p>
Sept 2005	<p>Pottery Barn Kids</p> <p>Bercaux "Spindle"</p> <p>Numéro du modèle impliqué 4825402. Modèle vendu en trois couleurs différentes (blanc, bleu, et rose).</p> <p>www.cpsc.gov/cpsc/pub/prerel/prhtml05/05260.html</p>	<p>Environ 69 unités ont été vendues au Canada dans deux magasins de Pottery Barn Kids à Toronto.</p>	<p>Les fuseaux de la barre, devant le berceau peuvent ce desserrer et peuvent également ce détacher. De ce fait, l'enfant peut tomber du berceau et risque d'y rester coincé.</p>	<p>Les consommateurs doivent immédiatement arrêter l'utilisation de ce produit et contacter Pottery Barn Kids pour recevoir un remplacement de la barre ou pour recevoir un remboursement complet (y compris l'expédition). Le remplacement sera disponible pour les clients canadiens. Pour de plus amples renseignements les clients peuvent appeler le 1-800-330-6905, ou encore visiter le site web de Pottery Barn Kids.</p>
Août 2005	<p>Storkcraft Manufacturing Inc.</p> <p>Coffre à jouets</p> <p>Pour le texte complet du communiqué de presse avec une photo de couleur, voir : www.cpsc.gov/cpsc/pub/prerel/prhtml05/05248.html</p> <p>Le communiqué de presse en français n'est pas disponible.</p>	<p>Rappel de 2210 coffres à jouets fabriqués par Storkcraft Manufacturing Inc. Ce produit a été vendu au Canada par Sears, Toys R Us et la Baie.</p>	<p>Le support pour le couvercle du coffre à jouets peut être défectueux, ce qui peut permettre à celui-ci de s'effondrer soudainement. Ceci pose un danger d'étranglement et un risque de blessures tel qu'un impact à la tête, au cou, aux doigts ou aux mains chez les enfants.</p>	<p>Des remplacements pour le support du couvercle seront disponibles pour les clients canadiens. Pour de plus amples renseignements, les clients peuvent téléphoner au 1-877-274-0277, ou visiter le site web www.storkcraft.com/ de Storkcraft.</p>

Date	Entreprise et produit rappelé	Dates de vente	Problème	Solution
Août 2005	<p>The Gymboree Corp.</p> <p>Les sandales pour Bébé à Fleurs Caroline (Article-stock 140002069, pointures 1-8)</p> <p>Le nom "Gymboree" est imprimé en bleu-vert sur la semelle de la sandale.</p> <p>Pour le texte complet du communiqué de presse avec une photo de couleur, voir :</p> <p>www.cpsc.gov/cpsc/pub/prerel/prhtml05/05242.html</p>	<p>Environ 50 paires de sandales ont été vendues au Canada de mai 2005 à juillet 2005.</p>	<p>Le bouton à fleur qui est fixé à la sandale risque de se détacher ou d'être arraché, posant ainsi un grand danger de suffocation chez les jeunes enfants.</p>	<p>Les consommateurs doivent arrêter immédiatement l'utilisation du produit rappelé. Vous pouvez retourner les sandales à un magasin de détail Gymboree ou par la poste, pour un remboursement complet.</p> <p>Les consommateurs devraient contacter Gymboree pour les instructions d'envoi par la poste. Contacter Gymboree sans frais au numéro (877) 449-6932 entre 6 h 00 – 21 h 00 du lundi au vendredi (h.p.) et de 7 h 00 – 15 h 00 le samedi (h.p.) ou visiter le site Web de l'entreprise à www.gymboree.com</p>
Juillet 2005	<p>Radio Flyer Inc.</p> <p>"Toddler Walker Wagon"</p> <p>Pour la description complète et photographie:</p> <p>www.cpsc.gov/cpsc/pub/prerel/prhtml05/05230.html</p>	<p>Environ 196 unités ont été vendues en Ontario, au Québec et en Colombie-Britannique entre août 2003 et mai 2005.</p>	<p>Les pointes du mécanisme produisant un cliquetis lorsque les roues du Walker Wagon se déplacent peuvent se briser, posant un danger d'étouffement ou d'inhalation aux jeunes enfants.</p>	<p>Radio Flyer a conseillé aux détaillants d'afficher des avis du rappel et de communiquer avec les clients si possible. Les trousse de réparation seront envoyées aux détaillants ou les wagons peuvent être envoyés à Radio Flyer pour réparation.</p> <p>Le consommateur peut communiquer avec Radio Flyer Inc. sans frais en composant (800) 621-7613 entre 8 h 30 heures du matin et 5 h de l'après-midi. HC du lundi au vendredi, visiter le site Web de la compagnie : www.radioflyer.com ou envoyer un courriel à Radio Flyer Inc. : 12repair@radioflyer.com</p>
Juillet 2005	<p>Blankets & Beyond.</p> <p>Couvertures multi-usages pour bébé.</p> <p>Pour le communiqué canadien voir:</p> <p>www.cnw.ca/fr/releases/archive/July2005/14/c1648.html</p>	<p>Environ 1 600 couvertures ont été vendues dans les magasins Loblaws, Zehrs, No Frills, Maxi, Fortinos, Atlantic Superstores et Real Canadian Superstores à travers le Canada en mars, avril, mai et juin 2005.</p>	<p>Bien qu'aucun incident n'ait été signalé, la couture décorative sur la bordure de certaines de ces couvertures multi-usages pour bébé peut se défaire, permettant ainsi à un enfant de s'emmêler dans le fil et créant du même coup un danger de strangulation chez les bébés et les jeunes enfants.</p>	<p>Les consommateurs qui possèdent cette couverture devraient cesser immédiatement de l'utiliser et la retourner le plus tôt possible dans un des magasins précédemment mentionnés pour obtenir un remboursement complet. Blankets & Beyond a immédiatement retiré cet article de la vente.</p> <p>Renseignements: Pour toute question relativement à ce rappel de produit, veuillez communiquer avec Mme Diane Goulet au (514) 381-1711, du lundi au vendredi, de 9h00 à 17h00 (h.a.e.), dianegoulet@total.net</p>

Date	Entreprise et produit rappelé	Dates de vente	Problème	Solution
Juillet 2005	<p>Graco Children's Products Inc.</p> <p>La poussette Graco Duo Tandem et la poussette Graco MetroLite.</p> <p>Pour la description complète et photographie :</p> <p>www.cpsc.gov/cpscpub/prerel/prhtml05/05221.html</p> <p>Pour le communiqué canadien et la liste des numéros de marchandise impliquée, voir :</p> <p>www.newswire.ca/en/releases/archive/July2005/11/c0498.html</p>	<p>Environ 15 750 poussettes Duo Tandem et près de 3 880 poussettes MetroLite ont été vendues entre 1994 et 2002.</p>	<p>Le loquet de ces poussettes peut ne pas se verrouiller convenablement et la poussette se refermer subitement durant l'usage. Ceci peut avoir pour résultat qu'un jeune enfant placé dans la poussette et la personne le poussant subissent des fractures, des coupures, des contusions, se frappe en heurtant le sol, ainsi que d'autres blessures.</p>	<p>Les consommateurs doivent cesser d'utiliser ces poussettes immédiatement et communiquer avec l'entreprise afin de recevoir gratuitement une trousse de réparation. La trousse inclut un loquet que les consommateurs doivent attacher au cadre de la poussette pour s'assurer qu'il est convenablement verrouillé. La trousse de réparation sera disponible d'ici une à deux semaines.</p> <p>Pour de plus amples renseignements : les Produits Juvéniles de Elfe, le distributeur canadien pour Graco Children's Products au Canada, 1-800-667-8184, ou visitez le site Web de l'entreprise :</p> <p>www.graco.net/e/default.asp</p>
Juillet 2005	<p>Pottery Barn Kids de San Francisco en Californie.</p> <p>Cameron Toy Chest.</p> <p>Pour la description complète et photographie :</p> <p>www.cpsc.gov/cpscpub/prerel/prhtml05/05211.html</p>	<p>Environ 25 coffres à jouets "Cameron" du magasin Pottery Barn Kids, faisant l'objet d'un rappel aux États-Unis, ont été vendus au Canada dans deux magasins de Pottery Barn Kids à Toronto.</p>	<p>Un problème avec le soutien du couvercle sur le coffre à jouet pourrait faire en sorte que le couvercle ne reste pas ouvert, posant un risque de blessure à la tête de l'enfant, les doigts ou les mains en se refermant.</p>	<p>Des trousse de rechange pour le support à couvercle du coffre à jouet "Cameron", seront disponibles pour les clients canadiens. Pour plus d'informations, les clients peuvent téléphoner au 1-800-699-0449, ou visiter le site Web de Pottery Barn Kids.</p> <p>N.B. Le coffre pour l'extérieur "Chesapeake" indiqué sur la page des rappels du site Web de Pottery Barn Kids n'est pas vendu au Canada.</p>
Juin 2005	<p>Summit Marketing International LLC et Michaels Stores, Inc.</p> <p>Les chaises pliantes pour enfants.</p> <p>www.newswire.ca/en/releases/archive/June2005/13/c1305.html</p> <p>www.cpsc.gov/cpscpub/prerel/prhtml05/05181.html</p>	<p>Vendues entre septembre 2002 et mai 2005. Un total de 1,421 unités ont été vendues au Canada aux magasins Michaels.</p>	<p>Le loquet de verrouillage de ces chaises peut échouer, permettant à la chaise de s'effondrer. Les doigts des enfants peuvent rester coincés posant un risque de pincement causant des lacérations sévères et des amputations aux doigts des enfants.</p>	<p>Les consommateurs doivent cesser d'utiliser ces chaises immédiatement et communiquer avec Summit pour savoir comment recevoir une trousse de réparation pour remplacer la cheville de verrouillage. Les consommateurs doivent téléphoner à Summit, sans frais, au (866) 270 - 6275 (entre 9h00 et 16h00 [HNE] du lundi au vendredi).</p>

Date	Entreprise et produit rappelé	Dates de vente	Problème	Solution
Juin 2005	<p>Shakespeare Fishing Tackle Division, de Columbia, S.C.</p> <p>Cannes à pêche pour enfants.</p> <p>Pour la description complète : www.cpsc.gov/cpscpub/prerel/prhtml05/05199.html</p>	<p>Environ 2,268 des ensembles de pêche pour enfants de marque Shakespeare ont été vendus au Canada entre les années 2003 et 2005, dans différentes petites succursales d'articles de sport. Sur les dix ensembles qui ont été rappelés au États-Unis seulement les ensembles "Shark Kit" et "Dolphin Kit" ont été vendus au Canada.</p>	<p>La peinture qui se trouve sur ces cannes contient du plomb. Le plomb est toxique s'il est ingéré par de jeunes enfants et peut causer des effets dommageables pour la santé.</p>	<p>Le consommateur est avisé d'arrêter toute utilisation du produit et de communiquer avec "Shakespeare Fishing Tackle" afin d'obtenir des renseignements pour recevoir gratuitement une trousse de remplacement.</p> <p>Vous pouvez communiquer avec la compagnie Shakespeare au numéro sans frais accessible au Canada : 1-866-466-0559 entre 08 h 00 et 17h 00 (HNE). Service disponible en anglais seulement</p>
Mai 2005	<p>Atico USA International Inc.</p> <p>La chaise pliante pour enfants.</p> <p>Pour la description complète : www.cpsc.gov/cpscpub/prerel/prhtml05/05163.html</p>	<p>Un total de 8 622 chaises a été expédié au Canada au Groupe de Pharmacie Katz Ltée, Ontario (le 1^{er} août 2002) et London Drugs Ltée, Colombie-Britannique (le 10 juillet, 2003).</p>	<p>La chaise peut s'effondrer et peut avoir pour résultat de pincer, couper ou l'amputation de la pointe d'un doigt.</p>	<p>Les consommateurs doivent arrêter immédiatement l'utilisation des chaises.</p> <p>Le numéro sans frais pour rejoindre Atico au Canada : 1-877-546-4835.</p>
Mai 2005	<p>Sears Canada Inc.</p> <p>Couverture multiusage pour bébé en chenille, et couverture molletonnée pour bébé de marque Sears Baby.</p> <p>Pour la description complète : www.newswire.ca/en/releases/archive/May2005/06/c5745.html</p>	<p>Ces couvertures étaient vendues chez Sears en mars et avril 2005.</p>	<p>Les fibres des couvertures se détachent aisément, créant ainsi un danger potentiel d'étouffement chez les enfants âgés de moins de 3 ans.</p>	<p>Les consommateurs devraient cesser de l'utiliser immédiatement et la retourner le plus tôt possible au magasin de détail Sears le plus près, pour obtenir un remboursement complet.</p>

Date	Entreprise et produit rappelé	Dates de vente	Problème	Solution
Avril 2005	<p>Sears Canada et Samko Sales Ltd. Boulier-compteur Mini Beads & Balls, Twists & Turns jouet.</p> <p>Le boulier Mini Beads est constitué de 10 billes de différentes couleurs sur des tiges couvertes de plastique qui tournent sur une base de bois mesurant environ 2 po x 4 po. Le numéro UPC est le 070616008059.</p> <p>Pour la description complète : www.newswire.ca/en/releases/archive/April2005/22/c9230.html</p>	Le jouet était vendu 2,99 \$ seulement dans certains grands magasins Sears entre l'automne 2004 et le printemps 2005.	Il appert que la teneur en plomb de la peinture de la bille jaune ne respecte pas les normes de l'industrie, ce qui crée un risque à la santé des jeunes enfants.	Les consommateurs ne devraient pas laisser de jeunes enfants jouer avec ce jouet et devraient le retourner immédiatement dans un grand magasin Sears local pour un remboursement complet.
Avril 2005	<p>Baja Products Inc. "My First Crayon-Ball" et "Ensemble d'activités My First Crayon-Ball".</p> <p>Pour la description complète: www.cpsc.gov/cpscpub/prerel/prhtml05/05153.html</p>	Vendus au Canada au Linens N Things. Ils ont reçu une cargaison de 528 articles en juillet 2004. Tous les produits ont été vendus.	Les petites boules du crayon peuvent se dégager de la base en plastique du produit et ceci peut poser un risque de suffocation pour les jeunes enfants.	Les consommateurs peuvent appeler Baja Products Inc. en composant sans frais le numéro: 1-800-556-3674.

Date	Entreprise et produit rappelé	Dates de vente	Problème	Solution
Avril 2005	<p>W.C. Bradley/ZEBCO Holdings Inc.</p> <p>Cannes à pêche pour enfants.</p> <p>Les cannes montrent des images des personnages enfantins suivants: Bob L'éponge, Patrick Star et Sandy Cheeks de Nickelodeon Spongebob Squarepants^{md}; Dora L'exploratrice de Nick Jr.^{md}; Tigger de Disney; et la distribution de Rocket Power^{md} de Nickelodeon.</p> <p>Les mots "ZEBCO^{md}" et "Floating Catch 'Em Kit^{mc}" sont inscrits sur la poignée de ces cannes sauf pour la canne Rocket Power. Les mots "Rocket Power" sont inscrits sur la canne Rocket Power. Ce rappel concerne les produits achetés entre août 2001 et mars 2005. Les produits achetés après le 1^{er} avril 2005 qui montrent un code de date sur la canne (près de la poignée) ne sont pas concernés par ce rappel.</p> <p>Pour la description complète : www.zebc.com/recall/indexbf.html</p>	<p>Un total de 62,516 unités dont 9 différents produits ont été vendus au Canada entre les années 2002 et 2005. Nous retrouvons parmi les détaillants canadiens : Canadian Tire, Wal-Mart Canada, Toys R Us Canada, 4 Star Outdoor Products et différents petits détaillants de produits de pêche.</p>	<p>La peinture qui se trouve sur ces cannes contient du plomb. Le plomb est toxique s'il est ingéré par de jeunes enfants et peut causer des effets dommageables pour la santé.</p>	<p>Téléphonez Zebco à 1-800-444-5581 poste 6217 (8:00 –16:00 HC) du lundi au vendredi pour toute information concernant un remplacement de ce produit ou allez sur internet à: www.Zebco.com/recall</p>
Mars 2005	<p>Fabriqués par Produits pour enfants Graco et par Produits juvéniles Elfe de Montréal.</p> <p>Les lits pour enfants.</p> <p>Les lits pour enfants sont en plastique blanc et en acier et comportent des espaces entre les barreaux des côtés du pied de lit. Les lits sont vendus sous les noms suivants</p> <p>« Cozy Toddler Bed »,</p> <p>« Glow-in-the-Dark Toddler Bed » et « Classic Toddler Bed ».</p> <p>Une étiquette apposée sur un des côtés de lit ou un des pieds du lit indique le numéro de modèle 8824, 8828 ou 8833 ainsi qu'un numéro de série et l'adresse du fabricant.</p> <p>Pour la description complète www.newswire.ca/en/releases/archive/March2005/28/c9076.html</p>	<p>25 985 unités ont été vendues au Canada dans des magasins à rayons multiples et des magasins de produits pour enfants à l'échelle nationale de février 1994 à mars 2001.</p>	<p>Les enfants risquent de se coincer un bras, une jambe ou un pied entre les barreaux des côtés et du pied de lit, et de subir des fractures, des entorses et d'autres blessures.</p>	<p>Les consommateurs doivent retirer immédiatement les côtés des lits rappelés et téléphoner à Produits juvéniles Elfe, distributeur canadien des produits Graco, au 800-667-8184 afin de recevoir un nécessaire de modification gratuit. Le nécessaire comprend une housse de protection en filet spécialement conçue et devant être fixée aux côtés et au pied du lit pour éviter que l'enfant se coince un bras ou une jambe entre les barreaux. Les housses seront disponibles d'ici six (6) à huit (8) semaines.</p>

Date	Entreprise et produit rappelé	Dates de vente	Problème	Solution
Mars 2005	<p>Vendu exclusivement chez Sears sous la marque Sears Baby.</p> <p>Un ensemble haut et pantalon pour bambins.</p> <p>Le haut était offert en bleu clair et en rouge avec un appliqué/image plastique d'un camion à incendie sur le devant, accompagné d'un jean bleu pour bambins entre 16 et 30 livres. Le numéro d'article situé sur l'étiquette d'entretien au col du haut est 46539.</p> <p>Pour la description complète www.newswire.ca/en/releases/archive/March2005/01/c9825.html</p>	Inconnu	L'image plastique du camion à incendie sur le devant du haut de l'ensemble peut se briser en morceaux et comporte un risque de suffocation.	<p>Les clients qui ont acheté l'ensemble haut et pantalon doivent retourner le haut dès que possible au magasin Sears le plus près pour un remboursement total.</p> <p>Sears Canada a immédiatement retiré l'article et affichera des enseignes dans tous ses magasins afin d'informer les clients de cet avis de sécurité.</p>
Mars 2005	<p>Vendues dans les magasins Michaels (fournisseur - Hirschberg Schutz & Co. Inc.).</p> <p>Breloques en métal.</p> <p>Les breloques rappelées étaient vendues comme décorations de cartes de souhaits et de sacs-cadeaux, mais elles étaient également utilisées pour faire des colliers et des bracelets.</p> <p>Elles étaient principalement de couleur argent, fabriquées en Chine et vendues dans des emballages de deux (2) à douze (12) articles.</p> <p>Pour la description complète : www.newswire.ca/fr/releases/archive/April2005/07/c3197.html</p>	88 000 breloques ont été vendues entre juillet 2002 et février 2005 exclusivement dans les magasins d'artisanat Michaels au Canada.	Ces breloques contiennent des niveaux élevés de plomb, possiblement nocifs si des enfants les portent à leur bouche. Le saturnisme chez les enfants est associé à des troubles du comportement, des troubles d'apprentissage, des troubles de l'ouïe et de ralentissement de la croissance.	<p>Les consommateurs sont avisés de confisquer les breloques aux enfants et de communiquer avec l'entreprise par téléphone au 800-873-5506 ou par courriel à l'adresse</p> <p>charmsrecall@horizongroupusa.com</p> <p>afin de recevoir un remboursement. Le rappel canadien est traité par Hirschberg.</p>

Date	Entreprise et produit rappelé	Dates de vente	Problème	Solution
Fév 2005	<p>Jumpking Inc.® de Mesquite au Texas.</p> <p>Trampolines et enceintes de trampoline «Fun Ring».</p> <p>L'entreprise Jumpking Inc. et le CPSC des États-Unis ont annoncé le rappel d'environ un million de trampolines de 14 pi et de 15 pi vendues entre juillet 1999 et février 2004 et environ 296 000 enceintes « Fun Ring » vendues séparément ou avec les trampolines Jumpking, entre juillet 2001 et décembre 2003. Les soudures des cadres de trampolines peuvent briser au cours de l'utilisation et provoquer des chutes et des blessures. Les supports de montage des enceintes « FunRing » ont des arêtes vives pouvant causer des lacérations.</p> <p>Pour la description complète :</p> <p>www.cpsc.gov/cpscpub/prerel/prhtml05/05092.html</p>	<p>Environ 110 000 trampolines et 9000 enceintes « Fun Ring » ont été vendues au Canada chez Walmart, Sam's Club et Tomko Sports entre juillet 1999 et décembre 2003.</p>	<p>Les soudures du cadre de ces trampolines peuvent briser au cours de l'utilisation et provoquer des chutes et des blessures. De plus, les supports de montage des enceintes « Fun Ring » ont des arêtes vives pouvant causer des lacérations.</p>	<p>Les consommateurs doivent arrêter d'utiliser les trampolines et/ou les enceintes et communiquer avec l'entreprise Jumpking afin de recevoir des trousse de réparation gratuites. S'ils désirent commander les trousse de réparation ou obtenir de plus amples renseignements, les consommateurs peuvent communiquer avec Offspring Recreational Products Inc. en composant sans frais le (877) 746-5867 entre 9 h et 17 h HNE du lundi au vendredi ou visiter le site Web de l'entreprise au www.offspringenterprises.ca</p>
Fév 2005	<p>Fabriqué pour Playtex limited de Mississauga (Ontario).</p> <p>Porte-bébé Hip Hammock de Playtex (porte-bébé en tissu, modèle numéro 05300).</p> <p>Les États-Unis, en collaboration avec la CPSC, ont également procédé au rappel du produit. Deux autres produits rappelés aux É.-U. n'étaient pas vendus au Canada.</p> <p>Pour la description complète avec images, consulter le site de la CPSC :</p> <p>www.cpsc.gov/cpscpub/prerel/prhtml05/05117.html</p>	<p>Environ 250 unités ont été vendues au Canada.</p>	<p>La bandoulière peut se détacher du porte-bébé, et causer la chute de l'enfant.</p>	<p>Cesser immédiatement d'utiliser le porte-bébé et appeler Playtex Products, Inc. pour savoir comment retourner le produit défectueux et obtenir un porte-bébé de remplacement.</p> <p>Les consommateurs peuvent appeler Playtex Products Inc., au (800) 522-8230, du lundi au vendredi, entre 8 h 30 et 20 h (heure de l'Est) pour savoir comment procéder pour retourner le produit défectueux et obtenir un remplacement gratuit.</p>
Fév 2005	<p>Giftco Inc.</p> <p>Ensemble assiette et ustensiles en plastique Winnie l'ourson.</p> <p>La fourchette a des dents en plastique blanc et un manche à carreaux bleus et blancs orné d'une image de Tigger.</p> <p>Pour la description complète avec image, consultez le site :</p> <p>www.cpsc.gov/cpscpub/prerel/prhtml05/05540.html</p>	<p>288 de ces articles ont été vendus en Colombie-Britannique.</p>	<p>Les dents en plastique de la fourchette peuvent se briser posent un risque d'étouffement pour les jeunes enfants.</p>	<p>Cesser immédiatement d'utiliser la fourchette. Les consommateurs peuvent soit retourner la fourchette ou l'ensemble tout entier à Giftco pour un remboursement complet, soit simplement jeter la fourchette. Pour plus d'informations, téléphoner à Giftco au numéro 888-448-6728 entre 9 h et 17 h HNC.</p>

Date	Entreprise et produit rappelé	Dates de vente	Problème	Solution
Jan 2005	<p>L'entreprise Step 2 Co. de l'Ohio. La balançoire Step2® Toddler Swing™ pour enfant, modèles numéros 7336KR et 733604.</p> <p>Pour la description complète avec image, consulter le site:</p> <p>www.cpsc.gov/cpscpub/prerel/prhtml05/05077.html</p>	<p>Un nombre indéterminé de ces balançoires à été vendu au Canada.</p>	<p>Le produit a été rappelé à cause du risque de chute qu'il pose. Les courroies de ces balançoires peuvent se briser, causer la chute de l'enfant et lui occasionner des blessures.</p>	<p>Les consommateurs peuvent appeler Step 2 Co. au (800) 347-8372, du lundi au vendredi, entre 8 h et 17 h (heure de l'Est), ou visiter le site Web de Step 2 Co. www.step2.com pour savoir comment procéder pour recevoir gratuitement un harnais à cinq points et des courroies de soutien pour la balançoire, en remplacement.</p>
Oct 2004	<p>Hochet « Earlyears ® Spirolly Rattle » de International Playthings Inc.</p> <p>Pour voir le communiqué complet et une photo :</p> <p>www.cpsc.gov/cpscpub/prerel/prhtml05/05024.html</p>	<p>Depuis août 2004, un total de 84 unités ont été vendues au Canada.</p>	<p>La partie spirale peut se détacher et les petites boules peuvent s'en échapper, posant ainsi un risque de suffocation pour les jeunes enfants.</p>	<p>Mettre le jouet hors de la portée des jeunes enfants et communiquer avec International Playthings pour obtenir un remboursement ou un article de remplacement.</p> <p>Service aux consommateurs : communiquer avec International Playthings en tout temps au 1-800-445-8347 ou visiter le site Web de cette entreprise au www.intplay.com/RecallSpirolly.htm</p>
Oct 2004	<p>Costume d'Halloween (épouvantail) de marque Haunted Halls, pour enfant, par Zellers Inc. (Compagnie de la Baie d'Hudson)</p> <p>Pour le communiqué de presse complet en français, consulter:</p> <p>www.newswire.ca/fr/releases/archive/October2004/26/c4689.html</p>	<p>Vendu dans tous les magasins Zellers à la grandeur du Canada depuis le 1^{er} septembre 2004.</p>	<p>Si la paille qui fait partie du costume était exposée à une flamme et prenait feu, de graves brûlures pourraient se produire.</p>	<p>Zellers a retiré tous les costumes d'épouvantail de ses magasins et invite les consommateurs à cesser de les utiliser et à les rapporter à n'importe quel magasin Zellers au Canada contre un remboursement complet.</p> <p>Pour de plus amples renseignements, communiquer avec le service à la clientèle de Zellers au 1-888-226-2225.</p>
Oct 2004	<p>Chaise pour enfants FÄRGGLAD de IKEA.</p> <p>Communiqué de presse complet :</p> <p>www.newswire.ca/en/releases/archive/October2004/15/c0572.html</p>	<p>4000 unités ont été vendues aux magasins IKEA du Canada entre mai 2003 et le 18 sept. 2004.</p>	<p>Les patins de plastique qui garnissent les pieds rouge peuvent se détacher, présentant ainsi un risque de suffocation.</p>	<p>Tous les clients concernés doivent retourner les chaises pour enfants au magasin IKEA de leur région où ils seront remboursés.</p>

Date	Entreprise et produit rappelé	Dates de vente	Problème	Solution
Sept 2004	<p>Fusée monstre Super Soaker de Hasbro Canada.</p> <p>Communiqué de presse complet : www.newswire.ca/fr/releases/arc_hive/September2004/09/c7852.html</p>	<p>Environ 15 000 unités vendues au Toys 'R' Us, au Zellers et chez d'autres détaillants de jouets à l'échelle nationale de janvier 2004 à août 2004.</p>	<p>Le bouchon du réservoir d'eau peut être expulsé avec force lorsqu'il est desserré rapidement du réservoir, présentant ainsi un risque de blessures sous l'effet d'un impact pour les utilisateurs et les personnes à proximité. De plus, la queue de la fusée peut heurter un utilisateur ou toute personne se trouvant à proximité lors de sa descente si la fusée n'est pas entièrement propulsée.</p>	<p>Les consommateurs devraient cesser l'utilisation des fusées et communiquer avec Hasbro pour obtenir un produit de remplacement de même valeur.</p> <p>Les consommateurs peuvent communiquer avec Hasbro Inc. au numéro sans frais (866) 487-4737 en tout temps ou visiter le site Web www.supersoaker.com</p>
Sept 2004	<p>Hochets pour nourrissons de marque « Intelligence »</p> <p>Santé Canada a averti les magasins Dollarama de cesser de vendre les cinq types connus de hochets « Intelligence ». Ces hochets étaient emballés pour les magasins Dollarama; l'emballage arbore le numéro de produit 1900337 sur le dessus, dans le coin supérieur droit.</p> <p>Communiqué de presse complet : www.hc-sc.gc.ca/ahc-asc/media/advisories-avis/2004/2004_49_f.html</p>	<p>Environ 19 870 unités vendues au pays.</p>	<p>Les hochets « Intelligence » ne respectent pas les normes de sécurité canadiennes étant donné que de petites pièces peuvent se détacher et présenter un risque de suffocation pour les nourrissons et les jeunes enfants.</p>	<p>On exhorte les parents et les fournisseurs de soins d'enlever immédiatement les hochets aux nourrissons et aux jeunes enfants et de les jeter.</p>
Sept 2004	<p>Porte-bébé Baby Björn de Regal Lager Inc., Kennesaw (GA).</p> <p>Communiqué de presse complet en anglais seulement : www.cpsc.gov/cpscpub/prerel/prhtml04/04214.html</p>	<p>1335 unités ont été vendues au Canada entre septembre 2003 et le 15 août 2004.</p>	<p>La boucle du support dorsal peut se détacher des bretelles, présentant ainsi un risque de chute pour le bébé.</p>	<p>Les consommateurs devraient cesser immédiatement l'utilisation des porte-bébé et communiquer avec Regal Lager. Tous les consommateurs recevront une enveloppe de retour prépayée pour envoyer les bretelles à RV Storage au Canada pour réparation. La boucle sera remplacée et les bretelles seront retournées aux consommateurs. Les consommateurs peuvent communiquer avec Regal Lager Inc. au (877) 962-8400, en tout temps, ou visiter son site Web au www.regallager.com</p>

Date	Entreprise et produit rappelé	Dates de vente	Problème	Solution
Sept 2004	<p>Pièce de fixation Lascal « Buggy Board » pour poussettes de Regal Lager Inc., Kennesaw (GA)</p> <p>Communiqué de presse complet en anglais seulement :</p> <p>www.cpsc.gov/cpscpub/prerel/prhtml04/04206.html</p>	<p>271 unités ont été vendues en Ontario, en Nouvelle-Écosse et en Colombie-Britannique entre janvier 2003 et juillet 2004.</p>	<p>Les chevilles d'assemblage rouges peuvent se casser, provoquant ainsi le détachement partiel de la planchette de la poussette ou du landau et présentant un risque de chute pour l'utilisateur.</p>	<p>Le fabricant offre des trousse de réparation gratuites aux consommateurs.</p> <p>Communiquer avec Regal Lager Inc. au (877) 242-5676 ou visiter son site Web au www.regallager.com pour de plus amples renseignements.</p>
Juillet 2004	<p>Balançoire Travel Lite de Graco Children's Products.</p> <p>Communiqué de presse complet en anglais seulement.</p> <p>www.cpsc.gov/cpscpub/prerel/prhtml04/04176.html</p>	<p>Environ 1000 unités (modèle 1850JJP; TRU SKN # - 955051) ont été vendues au Canada par l'entreprise Elfe Juvenile Products de Montréal.</p>	<p>La poignée de transport peut descendre et heurter la tête de l'enfant. Par ailleurs, la ceinture de sécurité à trois points n'empêche pas l'enfant de tomber vers l'avant et de heurter le sol ou la structure de la balançoire.</p>	<p>Pour savoir si leur unité est défectueuse, les consommateurs doivent consulter le www.gracobaby.com</p> <p>Les consommateurs hors Québec en possession d'unités défectueuses peuvent obtenir une trousse gratuite de mise à niveau en composant le 1-800-345-4109. Les consommateurs québécois en possession d'unités défectueuses peuvent obtenir une trousse gratuite de mise à niveau en composant le 1-800-667-8184.</p>
Juin 2004	<p>Sucettes de marque « Baby »/« Bébé » vendues dans les magasins Dollarama.</p> <p>Le numéro de produit 1900220 est imprimé dans le coin supérieur droit de l'emballage.</p> <p>La sucette a une garde en forme de coeur.</p>	<p>149 000 sucettes ont été vendues dans les magasins Dollarama à travers le Canada depuis le début de l'année 2003.</p>	<p>La sucette ne respecte pas les exigences canadiennes en matière de sécurité. La tétine et l'anneau se sont détachés lors des essais. Les enfants pourraient s'étouffer avec la tétine ou un morceau de l'anneau.</p>	<p>La sucette a été retirée du marché. Les consommateurs sont exhortés à retirer immédiatement les sucettes aux enfants et à les détruire.</p>
Juin 2004	<p>Vêtements d'extérieur pour enfants Old Navy, tailles 6 mois à 4T, à fermeture à glissière dont la tirette est transparente et ovale.</p>	<p>33 000 unités ont été vendues au Canada dans les magasins Old Navy entre novembre 2003 et mai 2004.</p>	<p>La tirette en plastique de la glissière peut se détacher, ce qui présente un risque de suffocation chez les jeunes enfants.</p>	<p>Les consommateurs devraient ramener les vêtements dans n'importe quel magasin Old Navy pour obtenir un remboursement.</p> <p>Information pour les consommateurs: Appeler Old Navy sans frais en composant le (866) 580-9930 en tout temps ou se rendre dans n'importe quel magasin Old Navy.</p>
Juin 2004	<p>Chaussures athlétiques pour bambins et petits qui ne marchent pas encore de Payless ShoeSource Canada Inc., pointures 0 à 10. La marque « Smart Fit » apparaît sur les semelles intérieure et extérieure des chaussures vendues au Canada.</p>	<p>Environ 300 chaussures ont été vendues dans les magasins Payless ShoeSource au Canada entre mars 2004 et avril 2004.</p>	<p>Un petit oeillet en métal situé au haut des chaussures peut se détacher, ce qui présente un risque de suffocation chez les jeunes enfants.</p>	<p>Les consommateurs devraient enlever les chaussures rappelées aux jeunes enfants et les retourner à un magasin Payless ShoeSource pour obtenir un remboursement ou les échanger. Pour de plus amples renseignements, communiquer avec Payless en composant le (800) 654-0697 ou visiter le site Web de Payless à www.payless.com</p>

Date	Entreprise et produit rappelé	Dates de vente	Problème	Solution
Mai 2004	Backyard Products™ (portiques de jeu) par Backyard Products of Canada	13 419 unités ont été vendues au Canada entre décembre 2003 et le 22 avril 2004.	Les chaînes des balançoires peuvent se détacher lors de l'utilisation et faire tomber les enfants qui peuvent se blesser.	Les consommateurs ne devraient pas laisser les enfants utiliser les balançoires avant qu'elles soient réparées. Appeler sans frais Backyard Products en composant le (800) 361-3655 pour obtenir une trousse de réparation gratuite.
Mai 2004	Quatre pièces du jeu « Dread Pirates » de Front Porch Classics Inc. Le jeu s'adresse à des enfants de 8 ans et plus. Communiqué de presse (en anglais seulement) et photos : www.cpsc.gov/cpscpub/prerel/prhtml04/04144.html	Seize (16) jeux ont été vendus au Canada entre octobre 2003 et mars 2004.	Les pièces rappelées sont les navires, qui contiennent du plomb. Ces pièces présentent un risque d'empoisonnement s'ils sont portés à la bouche.	Front Porch Classics remplacera les pièces ou le jeu en entier. Les consommateurs peuvent communiquer directement avec Front Porch Classics pour obtenir un remplacement, en composant le numéro (800) 526-0314 ou par courriel à l'adresse www.frontporchclassics.com
Avril 2004	Salopette pour garçons par Sears Canada (fabriquée par Boys Will Be Boys sous l'étiquette Joe Boxer). Cet article était vendu avec un maillot rouge dans les tailles pour bébés 12 à 24 mois. Le n° de style J-87618 est cousu sur l'étiquette.	Vendue exclusivement dans les magasins de détail Sears au Canada.	Les boutons-pression peuvent se défaire de leurs attaches et causer un risque de suffocation chez les jeunes enfants.	Les consommateurs qui ont acheté la salopette devraient la retourner le plus tôt possible au magasin de détail Sears le plus proche pour obtenir un remboursement intégral.
Avril 2004	Jouets à enfourcher de Tek Nek Toys International, L.P., Grapevine (Texas) Trois modèles ont été vendus au Canada, « Fire Rescue », « Tonka Construction » et « Mermaid ». Images à : www.teknekt toys.com/press_releasesDetails.asp?newsID=4	2 840 unités des trois jouets à enfourcher ont été vendues aux magasins Wal-Mart, au Canada, entre février et mars 2003.	L'assemblage boulon/écrou qui fixe le volant peut se desserrer, exposant les jeunes enfants à un risque de suffocation.	Retirer immédiatement les jouets aux enfants et contacter Teck Nek Toys pour obtenir des pièces de rechange gratuites, en téléphonant au (888) 661-0222 en tout temps ou en allant à www.teknekt toys.com
Avril 2004	Véhicule-jouet Batman Batmobile (modèle : B4944) de Mattel Canada	24 535 véhicules ont été vendus au Canada entre juin 2003 et février 2004.	Les ailes arrières du véhicule présentent un risque de perforation et de laceration.	Retirer immédiatement le jouet aux enfants. Appeler Mattel Canada au 1 888 271-9891 (sans frais) ou aller à www.service.mattel.com pour vérifier s'ils ont le jouet rappelé et commander une trousse de réparation gratuite. (La réparation peut se faire facilement à la maison.)
Fév 2004	Type « Wooden Music Radio » de Schylling Associates Inc. (Rowley, Massachussets).	138 jouets ont été vendus en Ontario, au Québec, en Alberta et en Colombie-Britannique, de septembre 2003 à janvier 2004.	Un bouton rotatif en bois et le bout de l'antenne peuvent se détacher, présentant un danger de suffocation pour les jeunes enfants et exposant une pointe aiguë.	Retirer immédiatement le jouet des enfants et communiquer avec l'entreprise pour obtenir de l'information sur la façon de recevoir un remboursement ou un produit de remplacement gratuit, en composant le (800) 767-8697. Pour description complète et image : www.schylling.com/recall_alert.htm

Date	Entreprise et produit rappelé	Dates de vente	Problème	Solution
Fév 2004	Jouets d'activité en araignée « Webster » de la firme Mary Meyer Corp.	742 jouets ont été vendus au Canada de janvier 2002 à octobre 2003.	Les pieds ronds rembourrés de l'araignée peuvent se détacher, présentant un danger de suffocation pour les jeunes enfants.	Retirer immédiatement le jouet des jeunes enfants et le retourner à la société Mary Meyer pour recevoir un article de remplacement. Personne-ressource : (800) 451-4387. Pour description complète et image : www.cpsc.gov/cpscpub/prerel/prhtm04/04086.html
Fév 2004	« Mega Rider » modèle NE 4537 de Swing-N-Slide.	75 jouets vendus au Canada de mars 2003 à octobre 2003.	La poignée de plastique peut se fendre au raccord du siège, provoquant le retrait de la tige de raccord métallique et la chute de l'enfant.	Cesser d'utiliser le produit immédiatement. Pour se procurer gratuitement un nouveau produit redessiné contacter Swing-N-Slide au (800) 888-1232, ou écrire à Mega Rider Recall, Swing-N-Slide, 1212 Barberry Drive, Janesville, WI 53545. Pour une description complète et image : www.cpsc.gov/cpscpub/prerel/prhtm04/04076.html
Jan 2004	Ensemble de blocs empilables et wagon « LiL' FunTime » de Sears Canada et Samko Sales Ltd. Le numéro d'article de Sears pour les blocs indiqué sur la boîte est le 64444.	Environ 400 ensembles ont été vendus dans certains magasins de détail Sears au Canada entre septembre 2003 à janvier 2004.	Les deux pièces en demi-lune des blocs de bois présentent un danger de suffocation pour les jeunes enfants.	Retirer immédiatement le jouet des jeunes enfants et le retourner à un magasin de détail Sears pour obtenir un remboursement complet.
Jan 2004	Ensemble de tours de potier « Discovery Kids Imaginative Arts » de Curiosity Kits Inc. Seuls les ensembles portant l'UGS 690974 font l'objet de ce rappel.	Environ 150 jouets ont été vendus dans les magasins Discovery Channel en octobre 2003.	L'argile brune des ensembles pourraient contenir des bactéries qui pourraient poser un risque de maladie chez l'utilisateur.	Cesser d'utiliser le produit immédiatement et retourner le produit à n'importe quels magasins Discovery Channel. Communiquer avec les magasins Discovery Channel au (800) 373-7706. Pour information complète et image à l'adresse suivante : shopping.discovery.com/DiscoveryStore/popup/recall.html
Jan 2004	Jouets en forme de bourdon avec antennes bleues des Produits pour Enfants Graco vendus avec des chaises hautes et des centres d'activités mobiles® Tot Wheels® de Graco. Les jouets en forme de bourdon avec antennes jaunes ou noires ne sont pas visés par cet avis. Image : www.gracobaby.com/customer-service/recall_detail.aspx?recallID=15	Dates de fabrication : entre le 22 juillet 2002 et le 9 mars 2003. Nombre d'unités vendues au Canada: 4 698	L'antenne BLEUE sur le jouet en forme de bourdon peut se casser et poser un risque de suffocation pour les jeunes enfants.	Il faut jeter immédiatement le jouet et communiquer avec Graco au 1 800 258 3213 n'importe quand, afin d'obtenir un jouet de remplacement gratuit.

Date	Entreprise et produit rappelé	Dates de vente	Problème	Solution
Nov 2003	Mini-motos électriques MX3 de Fisher-Price (modèles B2222 et 73535) Image disponible à : www.service.mattel.com/us/recall/default.asp?recall_id=52416	200 mini-motos ont été vendues entre juillet 2003 et octobre 2003.	Une défaillance potentielle des circuits de contrôle du moteur peut empêcher le jouet de s'arrêter même si la commande de mise sous tension ou la manette des gaz est relâchée, ce qui présente un risque de blessure pour l'enfant.	Il faut immédiatement retirer le jouet aux enfants et communiquer sans frais avec Fisher-Price au 1 866 566 8318 afin d'obtenir un remboursement complet.
Nov 2003	Tambours pleins de Plan Toys, BRIO® Corp. N ^{os} de lot 46271068, 1546214 et 4345141 Image disponible à : cpsc.gov/cpsc/pub/prerel/prhtml04/04028.html	42 unités ont été distribuées au Canada depuis août 2003.	Les pieds en caoutchouc peuvent se détacher et poser un risque de suffocation pour les jeunes enfants.	Retirer immédiatement le jouet aux jeunes enfants et communiquer avec BRIO® pour obtenir de l'information sur la façon de recevoir un remboursement ou un produit de remplacement. Téléphone de BRIO®: 1 888 274 6869.
Août 2003	La combinaison Geneviève LaPierre pour filles par Sears Canada Inc. Le numéro de modèle 18702 dans les tailles pour bébés de 16 à 30 livres.	Cet article était vendu dans les magasins Sears à travers le Canada depuis le 1er juin 2003.	Les pièces de boutonnage peuvent se détacher, posant un risque de suffocation aux jeunes enfants en bas âge.	Retourner le plus tôt possible au magasin Sears le plus proche afin de recevoir un remboursement intégral.
Août 2003	Earlyears Bobbie Bear Stacking Rings par International Playthings Inc., de Parsippany, N.J. Le numéro de modèle inclus dans le rappel est: E00421 code CUP 020373004214	5,000 unités vendues au Canada d'avril 2002 à mars 2003.	Les boutons en plastique sur les anneaux peuvent se détacher, posant un risque de suffocation aux jeunes enfants en bas âge.	Communiquez avec la compagnie pour retourner le produit afin de recevoir un article en échange de valeur semblable. Sans frais au (800) 445-8347 en tout temps.
Juin 2003	Mobiles Lumières Eveil Musique par Fisher-Price (modèle 71985)	Environ 21 500 unités vendues au Canada entre décembre 1999 et décembre 2001.	Sil il y a une fuite au niveau des piles, le liquide caustique pourrait s'écouler hors du compartiment causant ainsi un risque de brûlures chimiques chez les bébés.	Cessez d'utiliser le produit et communiquez avec Fisher-Price en tout temps, au numéro sans frais 1-800-357-9460, pour déterminer si le jouet en question fait partie du rappel et pour obtenir une trousse de réparation. Ne retournez pas le produit à votre détaillant.
Juin 2003	Viking Mini Chubbies (jouet chariots, tracteurs, hélicoptères, voitures, avions et jeeps) par International Playthings Inc., de Parsippany, N.J. Les modèles inclus dans le rappel sont AW01119, AW41111, AW61005 et AW81119.	126 000 unités vendues au Canada d'avril 2002 à mars 2003.	Des petites pièces des véhicules peuvent se détacher, posant un risque de suffocation aux enfants en bas âge.	Communiquez avec la compagnie pour obtenir l'information pour un remplacement. Sans frais au (800) 445-8347 en tout temps ou visitez le site web de l'entreprise au www.intplay.com/recall.htm

Date	Entreprise et produit rappelé	Dates de vente	Problème	Solution
Mai 2003	Jouet flottant pour le bain 3+1 par JYSK Linen 'n Furniture. Article # 3950500, 3 Conceptions: Grenouille verte, canard jaune et dauphin bleu-foncé.. Le rappel s'applique à chacun des 4 morceaux vendus dans un sac filet.	5 000 unités ont été vendues dans les magasins JYSK partout au Canada depuis le 1er janvier 2003.	Le jouet contient un niveau inacceptable de plomb. Le jouet a également un petit bouchon sous chaque morceau, facilement détachable, ce qui cause un risque de suffocation aux enfants en bas âge.	Retirez immédiatement ce jouet des enfants en bas âge et retournez-le à n'importe quel magasin JYSK pour un remboursement complet du produit. Pour de plus amples informations svp contacter: Stacey Farina Tél. 604-472-0722 ou stacey.farina@jysk.ca
Avril 2003	Luna International lunettes de soleil pour fillettes vendues par Sears Canada Inc. Ces lunettes de soleil en plastique avec les appliqués floraux décoratifs, sont conçues pour des filles de 6 à 12 ans comportant le numéro de modèle 10066 imprimé sur l'étiquette.	Vendues dans les magasins Sears entre février et avril 2003.	Les appliqués floraux sur les lunettes de soleil peuvent se détacher et tomber et pourraient causer un risque de suffocation aux enfants en bas âge.	Retournez-les chez les magasins Sears pour un remboursement complet.
Avril 2003	Produits animaux et son de la ferme Little People® par Fisher-Price. (Modèle # 77973 ou 77746 et avec le code de date de fabrication qui commence par 168 jusqu'à 212, suivi du numéro 2 comme quatrième chiffre.	14 250 vendues au Canada entre juillet et décembre 2002.	Deux petites vis en métal qui tiennent le jouet "portes de stall" en place peuvent se dégager, causant un risque de suffocation aux enfants en bas âge.	Les consommateurs devraient immédiatement retirer le jouet des enfants en bas âge et entrer en contact avec Fisher-Price au numéro sans frais 1-866-259-7873 en tout temps pour recevoir une trousse de réparation gratuitement. Visitez le site Internet: www.cpsc.gov/cpscpub/prerel/prhtm03/03111.html
Mars 2003	Les ensembles de livre du conseil des enfants vendus par Random House, Inc. Les titres des livres sont "MONSTERS TO GO!," "DISNEY PRINCESS - DISNEY THE PRINCESS COLLECTION 2," "DISNEY'S WINNIE THE POOH - A VERY MERRY CHRISTMAS," et "BARBIE - MY BARBIE FUN BOX."	Vendues au Canada entre août 2002 et janvier 2003.	Les boutons-pression qui retiennent les boîtes fermées peuvent se détacher, causant ainsi un risque de suffocation aux enfants en bas âge.	Coupez le couvercle incluant les boutons-pression et jeter le reste de la boîte. Postez le couvercle à l'adresse suivante : Tri-State, c/o Anthony Armetta, 325 Rabro Drive, Hauppauge, NY 11788 pour obtenir gratuitement un livre de remplacement. Numéro de téléphone sans frais 1-800-805-8534 ou visitez le site Internet www.cpsc.gov/cpscpub/prerel/prhtm03/03087.html pour plus d'information.
Jan 2003	Salopette "Baby Boots" pour garçons et filles de 6 à 12 mois en tricot molletonné (modèle # 2253) par Sears Canada.	Vendues dans les magasins Sears entre novembre et décembre 2002.	Les boutons-pression situés sur les jambes de la salopette se trouvant sur le bord en tricot peuvent se détacher du tissu et pourraient causer un risque de suffocation chez les enfants en bas âge.	Retournez-les aussitôt que possible, au magasin de détail le plus proche pour un remboursement complet. Pour de plus amples informations: (416) 941-4426, ecugini@email.sears.ca

Date	Entreprise et produit appelé	Dates de vente	Problème	Solution
Nov 2002	Des salopettes en denim et en velours côtelé, tailles nouveaux-nés à 3X pour fille ou garçon, la marque “Wardrobe Essentials (MD)”, par Sears Canada.	Vendues dans les magasins Sears entre juin et novembre 2002.	Les boucles des salopettes peuvent casser et se détacher, pouvant causer ainsi un risque d'étouffement chez les tout-petits enfants.	Les consommateurs sont priés de cesser immédiatement de les utiliser et de les retourner au magasin ou au comptoir de ventes par catalogue Sears le plus proche pour un remboursement intégral.
Nov 2002	Les poupées “Sulley With Boo” (<i>Monsters, Inc.</i>) par The Disney Store Inc.	131 unités ont été vendues dans les magasins Disney partout au Canada de juillet à octobre 2002.	Les attaches pour les queues de cheval peuvent se détacher et causer un risque d'étouffement.	Enlevez immédiatement les attaches pour les queues de cheval et les élastiques des cheveux des poupées ou retournez les poupées pour un remboursement. 1 (800) 566-3161 (disponible seulement en Anglais, mais ils ont quelques traducteurs) www.disneystore.com
Nov 2002	Les manteaux pour filles, de la marque ToGo, par La Baie.	Vendus dans tous les magasins La Baie au Canada, depuis septembre 2002.	Les boutons de ces vêtements peuvent se défaire et présenter un danger d'étouffement pour un jeune enfant.	Les consommateurs sont priés de cesser de les utiliser et les retourner immédiatement à La Baie afin d'obtenir un remboursement.
Nov 2002	Les dormeuses, les ensembles à dormeuse et les combinaisons pour bébé de marques LNH et Sears Baby vendus par Sears, fournis par Pam International.	Vendus dans les magasins Sears entre septembre et octobre 2002; l'ensemble à dormeuse LNH pour bébé a été vendu dans le catalogue “Cadeaux de rêve” Sears 2002	Les boutons- pression des dormeuses et des combinaisons peuvent se défaire de leurs attaches pouvant ainsi causer un risque d'étouffement chez les jeunes enfants.	Les consommateurs sont priés de cesser immédiatement toute utilisation et les retourner au magasin Sears ou au comptoir de vente par catalogue Sears le plus proche pour un remboursement intégral.
Nov 2002	Ensemble de chapeau et mitaines en laine pour bébés, par Fersten Headwear Inc. Les chapeaux sont de couleur bleue avec un ourlet rouge, et trois pompons rouges. Numero de stock 39968.	425 ensembles ont été vendus chez Sears de septembre à octobre 2002.	Les pompons sur le chapeau peuvent se détacher et présenter un danger d'étouffement pour les jeunes enfants.	Les consommateurs sont priés de cesser immédiatement toute utilisation et les retourner au magasin Sears pour un remboursement. Communiquer avec Sears Canada à (416) 941-4426.
Oct 2002	L'oursin SNUTTIG jouet mou de IKEA Burlington, ON.	117,000 unités au Canada.	Les granules de plastique qui composent le rembourrage des petits animaux peuvent s'échapper par les coutures. Les granules posent un risque de suffocation.	Les consommateurs sont priés de rapporter ces oursins dans l'un des magasins IKEA pour recevoir un remboursement complet. Communiquer avec IKEA au 1-800-661-9807 ou consultez le www.fr.ikea.ca
Août 2002	Poussettes de banlieue Molly, numéro 51-1000 et numéro 51-1010 par Molly Magee, Toronto, ON.	157 unités distribuées de mars à août 2002 à travers le Canada.	La serrure à ressort du cadre de la poussette présente un danger de pincement pour les enfants.	Les consommateurs sont avisés de communiquer avec le magasin de détail où ils ont fait leur achat ou communiquer directement avec Molly Magee au (905) 795-0355.

Date	Entreprise et produit rappelé	Dates de vente	Problème	Solution
Août 2002	Les canards en bois ("Ride-On Duck"), jouet à enfourcher, par Pottery Barn Kids.	3,000 unités vendues à un seul magasin en Ontario.	L'enjoliveur de roue sur le canard peut casser et la roue peut se détacher, libérant des petites pièces qui présentent un danger de suffocation.	Immédiatement tenir ce jouet hors de la portée des enfants et le retourner au magasin pour un remboursement ou un remplacement. Pour plus d'information, communiquer avec Pottery Barn Kids au (416) 785-7375 ou www.potterybarnkids.ca
Juillet 2002	Voiturette Radio Flyer Modèle No. 8 par Radio Flyer Inc. Les voiturettes fabriquées au cours de l'année 2001(MD 12/2001) et sur lesquelles figurent le symbole d'un "klaxon" sur le klaxon du volant sont rappelées. Les voiturettes avec une étoile sur le klaxon ne sont pas concernées par ce rappel.	59,000 unités fabriquées avant janvier 2002, et vendues de janvier 2001 à juillet 2002	Le klaxon du volant peut être retiré et une pièce à l'intérieur peut se libérer présentant un danger de suffocation pour les enfants.	Immédiatement tenir ce jouet hors de la portée des enfants. Un kit de remplacement du volant est offert par Redwagons au 1-800-708-9246, ou à www.radioflyer.com Vous pouvez aussi communiquer avec Radio Flyer au 1-800-621-7613.
Juillet 2002	Trousse d'activités pour bambins ("Toddler Tote™") et casse-têtes pour bambins ("Familiar Things") par Lauri® Inc. L'inscription "Lauri" et "R-2116" se retrouve sur la trousse d'activité. L'inscription "LR-2113" se retrouve sur le casse-tête.	550 unités distribuées de janvier 1999 à juillet 2002.	Le casse-tête en mousse représentant un chien et la poignée en plastique sur la boîte de "Toddler Tote" peuvent libérer des petites pièces qui présentent un danger de suffocation.	Immédiatement tenir ce jouet hors de la portée des enfants et communiquer avec Lauri au (800) 451-0520
Juillet 2002	Jouet à tirer représentant un escargot (Snail Pull Toy), modèle: #5108 par Plan Toys, distribué par BRIO, London, ON. Le logo de "Plan Toys" et les mots "Made in Thailand" apparaissent au bas de la tête du jouet.	83 unités distribuées de juin 2001 à juin 2002	Dans un seul cas isolé, les yeux de l'escargot se sont défaits et peuvent donc présenter un risque de suffocation pour les enfants de moins de 3 ans.	Immédiatement tenir ce jouet hors de la portée des enfants et communiquer avec BRIO pour un remboursement. BRIO Scanditoy Inc. 980 Adelaide St. S. #321 London, Ontario N6E 1R3 Sans Frais 1-800-461-3057 www.briotoy.com
Juin 2002	"La petite auto de bois" de Radio Flyer Inc.	7 unités vendues au Canada à 2 détaillants en Alberta et C.B. de mars 2001 à juin 2002	Un enfant peut tirer sur le klaxon et le détacher du volant de l'auto et une petite pièce à l'intérieur présente un danger de suffocation.	Cesser d'utiliser immédiatement le produit et contacter Radio Flyer Inc. afin de recevoir un autre volant. Tel: 773-637-7100 web: www.radioflyer.com
Juin 2002	Jouet "Le Porteur" de Little Tikes Le jouet Le Porteur est moulé en matière plastique avec un dôme transparent rempli de perles colorées qui est attaché aux poignées. Le numéro du modèle est 1568.	21,400 unités vendues de mars 2001 jusqu'au 13 mai 2002 pour environ C\$30.	Les jeunes enfants qui se penchent en avant peuvent tomber par-dessus les poignées et se blesser à la figure.	Les consommateurs devraient arrêter immédiatement l'utilisation des jouets et rejoindre Little Tikes à www.littletikes.com ou par téléphone au (866)-765-6729 à n'importe quelle heure.

Date	Entreprise et produit rappelé	Dates de vente	Problème	Solution
Mai 2002	<p>Volants jouets vendus pour les poussettes Jeep(r) Cherokee, modèle 55120 de Kolcraft Enterprises, Inc.</p> <p>Le mot "Jeep" est écrit en jaune, en lettres embossées sur le devant de la base du volant.</p>	350 vendus au Canada de janvier 2001 à mai 2002 au magasins Toys R Us	Le volant peut se détacher de sa base et relâcher la petite pièce de plastique du clignotant et des pièces du klaxon, ce qui peut poser un danger de suffocation pour les jeunes enfants.	Enlever les volants jouets de ces poussettes et contacter Kolcraft afin de recevoir un volant jouet de remplacement gratuit au (800) 453-7673 ou au site web www.kolcraft.com
Mai 2002	<p>Avions-jouets Firestormer de Spin Master Toys de Toronto, Ontario.</p> <p>De couleur rouge ou bleue avec un dessin de flamme sur le fuselage et le mot "Firestormer" imprimé sur les ailes. Seulement les avions avec les codes dateur allant du 12/29/01-KS au 03/24/02-KS sont inclus dans ce rappel.</p>	3,200 vendus de janvier 2002 à mai 2002.	La chambre d'entrée d'air du jouet propulsé à l'air peut éclater, projetant des morceaux de plastique qui risquent de causer des lacérations, des ecchymoses et des éraflures aux consommateurs.	Cesser d'utiliser immédiatement et contacter Spin Master Toys au (800) 622-8339 afin de recevoir un remplacement gratuit. Les consommateurs peuvent aussi visiter le site web de la compagnie au: www.spinmaster.com
Avril 2002	<p>Brunswick Corporation.</p> <p>1953 bicyclettes modèle S20 et 94 bicyclettes modèle "Ridge Rider" qui sont équipées avec des fourches de suspension "Ballistic 105"</p>	De mars 1999 Vendues aux magasins Walmart et Gen-x Equipment Inc.	Les fourches de ces bicyclettes peuvent se détacher et l'utilisateur pourrait perdre contrôle, tomber, et se blesser sérieusement.	<p>Arrêtez d'utiliser les bicyclettes immédiatement.</p> <p>Les consommateurs Canadiens peuvent appeler au 1-800-508-2762 ou consulter www.cpsc.gov/cpsc/pub/prerel/prhtml00/00106.html pour recevoir des instructions pour enlever les fourches et les retourner.</p>
Avril 2002	<p>Hallmark Cards Inc.</p> <p>Porte-clé Harry Potter bouteille de potion magique.</p>	2,398 vendus au Canada de oct. 2001 au 21 nov. 2001	Des distillats de pétrole peuvent s'écouler des porte-clés.	Les consommateurs devraient retirer ces porte-clés de la portée des enfants. Pour un remboursement, appeler au (800) 425-5627. Plus de renseignements: www.hallmark.com
Avril 2002	<p>Please Mum, (Vancouver, C.B.)</p> <p>Languette de caoutchouc de la fermeture éclair des vestons et vestes molletonnés, pantalons en nylon, vestes en nylon, pantalons en nylon/coton de marque "Please Mum" et "WKW"</p>	Vendus dans 59 magasins "Please Mum" au Canada	La languette de caoutchouc peut se détacher de la fermeture éclair et poser un risque de suffocation pour les jeunes enfants. Aucune blessure n'a été rapportée.	<p>Couper la languette de caoutchouc ou rapporter le produit à n'importe quel magasin Please Mum pour un échange ou un remboursement complet.</p> <p>Renseignements: 1-800-665-9644</p> <p>www.pleasemum.com</p>
Avril 2002	<p>Zellers</p> <p>Salopettes en denim vendues sous la marque CHEROKEE(MD). La salopette en denim est fabriquée à 100 % de coton et le mot Cherokee figure sur l'étiquette intérieure.</p>	Vendu aux magasins Zellers à travers le Canada à partir d'Octobre 2001	Les boucles et boutons peuvent se détacher du vêtement, posant un risque d'obstruction des voies respiratoires pour de jeunes enfants.	<p>Cessez d'utiliser le vêtement immédiatement et le rapporter à n'importe quel magasin Zellers pour obtenir un remboursement complet.</p> <p>Renseignements: (416) 861-6315</p>

Date	Entreprise et produit rappelé	Dates de vente	Problème	Solution
Avril 2002	<p>Zellers</p> <p>Un modèle de maillot pour fillettes en bas âge vendu sous sa marque TRULY(MD).</p> <p>L'article est une camisole-culotte à manches longues et le mot Truly est indiqué sur l'étiquette intérieure.</p>	<p>Vendu aux magasins Zellers à travers le Canada à partir de Juillet 2001</p>	<p>Les boutons-pression du maillot peuvent se détacher du vêtement, posant un risque d'obstruction des voies respiratoires pour de jeunes enfants.</p>	<p>Cessez d'utiliser immédiatement le vêtement et le rapporter à n'importe quel magasin Zellers pour obtenir un remboursement complet.</p> <p>Renseignements: (416) 861-6315</p>
Fév 2002	<p>La Baie émet un avis concernant des risques d'accident. La Baie a appris qu'un pantalon en serge pour garçons vendu sous sa marque "Outline" pouvait présenter un danger pour la sécurité. Le vêtement est offert en marine et en brun clair. Il s'agit d'un pantalon en serge de coton muni d'une ceinture élastique et d'un cordonnet élastique simple de type "bungee" avec un bouton. Le mot "Outline" est imprimé sur l'étiquette intérieure.</p>	<p>De décembre 2001 à février 2002. Environ 1200 unités en pointures 2 à 6X ont été vendus au Canada.</p>	<p>Si le cordonnet élastique est étiré assez loin, il pourrait présenter un risque d'asphyxie. Depuis, le pantalon a été retiré des tablettes.</p>	<p>Les clients qui ont acheté ce pantalon devraient cesser de l'utiliser et peuvent le rapporter à n'importe quel magasin La Baie au Canada pour remboursement. Le risque peut également être éliminé en enlevant le cordonnet élastique et le bouton du pantalon. Tirez le cordonnet aussi loin que possible et coupez-le à la base. Jetez le cordonnet et le bouton.</p>
Fév 2002	<p>Random House a volontairement rappelé le livre cartonné pour enfants "Gare aux Monstres".</p> <p>Le livre était disponible en anglais et en français avec l'énoncé "Made in China" au dos du livre.</p> <p>Téléphone: 1-(800) 493-0009 aussi via l'internet à l'adresse suivante: www.randomhouse.com</p>	<p>Du début d'octobre 2001 jusqu'à la fin de janvier 2002. Plus de 2500 copies furent vendues au Canada.</p>	<p>Le bouton pression servant à fermer le livre peut se détacher et constituer un danger de suffocation pour les jeunes enfants.</p>	<p>Pour recevoir un livre de remplacement en version anglaise vous pouvez couper le bouton pression et le poster à l'adresse suivante: Tri-State, c/o Marie Corsello, 325 Rabro Drive, Hauppauge, NY 11788</p> <p>Pour recevoir un livre de remplacement en version française, veuillez en faire la demande via l'internet à l'adresse suivante: www.phidal.com/phidal2final/home.htm ou appeler: (514) 738-0202</p>
Fév 2002	<p>Graco's Children's Products, Cabaret d'activité Graco, modèle 50515</p>	<p>de août 2001 à février 2002</p>	<p>Les ventouses peuvent se détacher du plateau posent un danger de suffocation.</p>	<p>Contactez Graco immédiatement pour recevoir une nouvelle feuille d'instruction pour installer les ventouses adéquatement: 1-800-667-8184 www.gracobaby.com</p>
Fév 2002	<p>La Baie, vêtement grenouillère, marque "Outline".</p> <p>Le vêtement est offert en plusieurs coloris unis (sans impression, image ou emblème). Le mot "Outline" est imprimé sur l'étiquette au niveau du cou. Tailles 3 à 24 mois.</p>	<p>de décembre 2001</p>	<p>Des griffes des boutons-pression ressortent et pourraient égratigner un bébé.</p>	<p>Vérifier les boutons-pression pour s'assurer que les griffes ne ressortent pas. Dans ce cas le vêtement ne posent aucun risque, sinon cesser d'utiliser le vêtement et le rapporter à un magasin La Baie pour un remboursement.</p>

Date	Entreprise et produit rappelé	Dates de vente	Problème	Solution
Fév 2002	Sears Canada, lapin en peluche (appelé "Buster")		Le fil flexible à l'intérieur de l'oreille du lapin peut ressortir si on lave ou tord le lapin, présentant ainsi un risque de blessure.	Retourner à Sears le plus tôt possible afin d'obtenir un remboursement intégral. Appeler sans frais 24 heures par jour 1-800-267-3277
Jan 2002	Zellers, vêtement en molleton de marque Cherokee pour enfants en bas âge incluant la salopette, le pantalon à poche cargo, la tunique, le haut et le cardigan à poche kangourou. Vendu en couleurs crème et rose dans les tailles 3 mois à 12 mois	depuis le début de l'automne 2001	Les vêtements peuvent s'enflammer assez rapidement lorsqu'ils sont exposés à une flamme nue	Cesser immédiatement d'utiliser ces articles et les retourner à un magasin Zellers pour obtenir un remboursement complet. Zellers Service à la clientèle: 1-888-226-2225.
Jan 2002	Evenflo Canada Inc., Lits de bébé Jenny Lind. Ces lits sont laqués en blanc et portent la marque "Evenflo". Le numéro de modèle "012615C est inscrit	Environ 3700 lits vendus au Canada. La plupart aux magasins Zellers de 1997 à 1999	Les lits ne rencontrent pas une des exigence Canadienne des Règlements sur les lits d'enfant et berceaux. (support du matelas)	Les consommateurs devraient appeler Evenflo Canada (800) 265-07439 entre 8 et 19h (heure de l'est) afin d'obtenir un kit de réparation gratuit.
Déc 2001	Danawares Corp., Poupée parlante Caillou en peluche 19 pouce. Anglais ou Français modèles rappelés: - emballage en boîte ROUGE - Permis Que #1740-1102, - Permis Ont #23L4662		Il peut y avoir un risque d'égratignure d'un fil exposé à l'endroit où les jambes sont cousues	Veuillez retourner l'article à: Danawares Corp. 180 rue Merizzi, St. Laurent, Quebec. H4T 1S4 (Canada) Tel: (514) 342-5555 Service aux clients: ext.117 or 132 Fax: (514) 342-8007 Courrier électronique: info@danawares.com
Déc 2001	Brigitta's import Inc., "Baby Buzz'r Musical Vibrating Baby Soother." (jouet pour bébés à vibration et musical). Les boutons du jouets sont recouverts de couvre-boutons qui sont les petites pellicules de plastique rouge, bleu et vert	Avant septembre 2001	Couvre-boutons appliqués sur les premiers 10,000 Baby Buzz'rs expédiés peuvent se détacher et posent un danger de suffocation pour les jeunes enfants	Les nouveaux couvre-boutons appliqués sur les Baby Buzz'rs expédiés après le 1er septembre 2001 sont très solides et ont remédié à la situation. Les consommateurs peuvent retourner ce produit au magasin où ils l'ont acheté et obtenir un remboursement complet. Adresser vos questions à: 1-800-263-8117. Courrier électronique: service@briggittas.com
Déc 2001	Zibbers Inc., Hochets Wiggly Giggler. Ce hochet est fait d'un tube de 3 pouce de long avec des bouts en forme de champignon. "Wiggly Giggler™" est inscrit sur le tube du hochet. Seulement la version originale est rappelée. Les hochets avec un petit numéro "3" inscrit dans cercle peint à la base d'un des bouts, au milieu des quatre trous pour le son, ne sont PAS inclus dans ce rappel.	De mai 2000 à septembre 2001 environ 10,500 unités de la version original ont été vendues au Canada	Le hochet peut se briser et relâcher les pièces intérieures qui créent le son du hochet. Ces pièces posent un danger de suffocation pour les jeunes enfants	Retirer immédiatement ces hochets de la portée des enfants et contacter HandsOnToys au (888) 442-6376 entre 9 et 17 hr. (heure de l'est) du lundi au mardi pour recevoir un autre jouet.

Date	Entreprise et produit rappelé	Dates de vente	Problème	Solution
Oct 2001	<p>Le Groupe des articles pour enfants de Dorel sièges d'appoint pliables Safety 1st numérotés 173, 173A et 173B.</p> <p>Les modèles 173C et 173D ne sont pas touchés par ce rappel.</p>	<p>Environ 200 000 de ces modèles ont été fabriqués et vendus à la grandeur du Canada entre 1994 et août 1999.</p>	<p>La moitié supérieure encastrée du siège peut se séparer de la partie inférieure. Un enfant pourrait ainsi tomber ou se blesser.</p>	<p>Cesser d'utiliser le siège d'appoint jusqu'à l'obtention d'une trousse de réparation gratuite qui peut être commandée en contactant le service à la clientèle du Groupe des articles pour enfants de Dorel par téléphone au 1-866-405-8161 ou encore par courriel à l'adresse suivante: dorelservice@dorel.com</p>
Oct 2001	<p>Little Tikes Company, balançoires "2-in-1 Snug 'n Secure" swings. Les balançoires sont en plastiques moulé et ont un siège bleu avec un devant de retenue rouge en forme de T. Numéro de modèle 4117-00. Seules les balançoire ayant des boucles bleues ou blanches sont visées par ce rappel</p>	<p>de décembre 2000 à septembre 2001, 14,000 balançoires ont été vendues au Canada</p>	<p>Les boucles des balançoires peuvent se briser et les sangles aux épaules peuvent se dégager de la partie arrière des sièges, causant ainsi la chute des jeunes enfants</p>	<p>Cesser d'utiliser les balançoires immédiatement et contacter Little Tikes pour un remplacement: 1-800-815-4820 www.littletikes.com</p>
Août 2001	<p>STK International, plusieurs jouets fabriqués en Chine incluant: "2 PC Tambourine Set" (NO:368). "Funny Loco Wind-Up" (NO:883". "Pull Back Duck in Boat" (A yellow sticker on boat reads, "My Baby Products" et "Pullback ducks in boat, made in china."</p>	<p>de septembre 1999 à mai 2001</p>	<p>Les jouets peuvent se briser et des petites balles se libèrent et posent un danger de suffocation pour les jeunes enfants</p>	<p>Les consommateurs doivent retirer immédiatement ces jouets de la portée des enfants et les retourner à STK International pour un remboursement complet. Contact: (800) 536-7855 entre 8 et 17:00 du lundi au vendredi.</p>
Août 2001	<p>Bassinette de style bateau de Cosco, numéro de modèle 10-BC04MP (uniquement dans la couleur Mountain Pine, Pin de montagne).</p> <p>Les bassinettes ont été modifiées par Cosco avec la trousse de réparation depuis juillet 2001 et après cette date ces models ne sont pas sujet au rappel.</p>	<p>385 lits d'enfant vendus dans les magasins Wal-Mart entre septembre 2000 et août 2001.</p>	<p>Une traverse en bois située aux extrémités de la bassinette pourrait se séparer, ce qui permettrait au support du matelas de se déloger partiellement de la bassinette.</p>	<p>Pour plus de détails et une trousse de réparation gratuite, les consommateurs sont invités à communiquer avec le Service à la clientèle du groupe des Meubles et articles pour enfants Dorel au 1 866 405-8161.</p>

Date	Entreprise et produit rappelé	Dates de vente	Problème	Solution
Juillet 2001	<p>Chaises-hautes. Modèles suivants: Prima Pappa, Prima Pappa Roller, Martinelli Pappa 'n' Nanna. Les noms des modèles sont situés sur le marchepied ou le dossier.</p> <p>Les mots Peg Perego et Italie apparaissent sur une barre reliant les pieds avants et arrières des chaises-hautes.</p> <p>Les chaises-hautes impliquées ont un accoudoir de 12.5 cm (5 po1/2). Les chaises-hautes ayant des accoudoirs de 23 cm (9 po.) ne sont pas impliquées.</p>	Entre juin 1996 à octobre 1999. Approximativement 48,000 furent vendues au Canada.	Peg Perego USA a reçu 51 plaintes au sujet d'enfants qui se seraient coincés les bras ou auraient placé leur tête dans l'espace compris entre l'accoudoir et le dossier inclinable. Aucune blessure sérieuse ne fut signalée.	<p>Les consommateurs ne doivent pas utiliser ces chaises-hautes. Appeler Peg Perego Canada au numéro sans frais: 1-800-661-5050 ou envoyer un courrier électronique à: info@pegperego.on.ca pour recevoir un nouvel accoudoir afin d'éliminer le danger de coincement. Ne pas retourner les chaises-hautes au magasin où elles furent achetées.</p> <p>Les consommateurs de la région de Toronto doivent signaler le: (905) 839-3371</p>
Juin 2001	<p>Les produits suivants: "Take 2," "Travel Solutions," "Pioneer," "Travelite," et la poussette "Pro Sport" 4-in-1 de Century Products Co. Le prix de vente se situe entre 100.00\$ et 200.00\$</p> <p>Les numéros de modèles peuvent se trouver sur le marchepied, sur la surface du siège, sur les pattes du châssis ou sur une étiquette blanche située sur les mécanismes de fermeture situés sur les côtés.</p>	décembre 1996 à mars 2001	Les poussettes peuvent soudainement s'effondrer. Les transporteurs/sièges d'autos peuvent tout d'un coup se détacher. Lorsque cela se produit, l'enfant assis dans la poussette ou le transporteur/siège d'auto, peut tomber par terre et se blesser sérieusement.	Les consommateurs doivent arrêter d'utiliser les poussettes et appeler le numéro sans frais de Century au (800) 766-9998 en tout temps pour commander une trousse de réparation gratuite. Les consommateurs devraient garder leur poussette à proximité lorsqu'ils contacteront Century afin de faciliter l'identification des modèles impliqués dans ce rappel. Les parents devraient toutefois continuer à utiliser les transporteurs comme sièges d'autos.
Mai 2001	<p>Table à langer de Child Craft Industries, sis Salem, Ind.</p> <p>Les tables à langer sont faites en hêtre et viennent en plusieurs finis: naturels, blancs, beige foncé et couleur cerise. Les tables mesurent environ 96 cm de haut par 89 cm de large par 51 cm de profondeur. (38 po x 35 po x 20 po).</p> <p>Il y a deux étiquettes sur une des rampes de ces tables à langer. Sur une étiquette de couleur or on peut lire: "Child Craft Industries". Sur l'autre étiquette, on retrouve estampillée à l'encre noire la mention suivante: "FoppsPedretti, Fabriqué en Italie."</p>	août 1998 à avril 2001. Le coût est d'environ 150.00\$	Les joints de certaines tables à langer sont mal collés et peuvent se séparer représentant un danger de chute pour les bébés. Child Craft a reçu six rapports d'effondrement de table à langer. Un de ces rapports mentionne le cas d'un bébé attrapé "au vol" par sa mère alors que la table sur laquelle il reposait s'effondrait. Il n'y a eu aucune blessure de rapporté.	Les consommateurs doivent arrêter d'utiliser ces tables à langer immédiatement et appeler Child Craft au (866) 423-3114 entre 8:30a.m. and 5:30 p.m. du lundi au vendredi pour recevoir de l'information si leur produit est couvert par ce rappel. Les consommateurs peuvent aussi consulter le site internet de la compagnie à : www.childcraftind.com

Date	Entreprise et produit rappelé	Dates de vente	Problème	Solution
Mai 2001	<p>Missiles à eau Splash Blast de Spin Master Toys, en Ontario.</p> <p>Les missiles ont un fuselage en plastique transparent bleu. Le nez en mousse est de couleur rouge tandis que l'empennage est bleu ou jaune. L'ensemble est propulsé par de l'air et de l'eau. Chaque missile vient avec un lanceur de couleur assortie qui se fixe au boyau du jardin. Sur l'étiquette qui apparaît sur le lanceur on peut lire: "Missile à eau SPLASH BLAST," "ATTENTION S'ÉLOIGNER DURANT LE LANCEMENT." On retrouve un code de fabrication exprimé en MM/JJ/ AAAA suivi des lettres AC à la base du lanceur. Ce rappels comprend les missiles fabriqués jusqu'au 17 mars, 2001 (03172001AC).</p>	Janvier 2001 mars 2001. Prix de vente: 30.00\$	Une fois lancés les missiles s'envolent rapidement et peuvent prendre des directions imprévues. Ils peuvent ainsi frapper et blesser les utilisateurs. Spin Master Toys a reçu 5 plaintes de missiles ayant frappé des enfants dont un à la tête.	Les consommateurs doivent immédiatement cesser d'utiliser ces missiles et contacter Spin Master Toys au (800) 622-8339 entre 9 a.m. and 5 p.m. du lundi au vendredi afin de recevoir un missile de remplacement. Les consommateurs peuvent aussi consulter le site internet de la firme au www.spinmaster.com
Mars 2001	<p>Les restaurants McDonald's du Canada Limitée et McDonald's Corp., Oak Brook, Ill., rappellent volontairement le 'Scooter Bug' destiné aux enfants de moins de trois ans. Environ 8,275 furent distribués au Canada. Le jouet mesure 7,5 cm de long (3 po) et 5,75 cm de large (2 ½po.). Lorsqu'il est en mouvement les pattes du jouet bougent d'avant à arrière. La figure du jouet est jaune, les antennes sont rouges, les pattes oranges et le corps pourpre avec quelques points verts . On retrouve les mots "Fisher Price" sur le dessus du jouet et les mots "MFG.FOR MCD CORP.CHINA/CHINE" à l'arrière du jouet.</p>	novembre 2000 à Février 2001	Les antennes du jouets peuvent se briser et les enfants de moins de trois ans pourraient s'étouffer avec ces petites pièces en les avalant	Les parents devraient voir à ce que leurs enfants cessent immédiatement de jouer avec ce jouet et de le retourner à tout magasin McDonald's. Pour plus d'information, veuillez contacter le bureau-chef de la chaîne au: 416-443-1000, ou le restaurant McDonald's le plus près, ou également visiter le site internet de McDonald's site au: www.mcdonalds.com
Fév 2001	<p>Marchette Tot Rider (No. de modèle: 14302) par Kolcraft Enterprises, Inc., de Chicago, Ill. Le no. de model et la date de fabrication peuvent être trouvés à la base du produit. Le modèle dont le numéro correspond à 14303 n'est pas sujet à ce rappel.</p>	février 2000 à janvier 2001.	Le couvercle du centre d'activités musicales rétractable de la marchette peut se briser et libérer des petites pièces et les enfants de moins de trois ans pourraient s'étouffer avec ces dernières en les avalant.	Les consommateurs devraient contacter Kolcraft au (800) 453-7673 entre 8 a.m. et 4:45 p.m. du lundi au vendredi.

Date	Entreprise et produit rappelé	Dates de vente	Problème	Solution
Fév 2001	<p>Jouets de bains "Bath Time Pals" par Sassy Inc., de Kentwood, Mich.</p> <p>L'ensemble de jouets de bain Bath Time Pals peut comprendre une grenouille ou deux écureuils ou deux poissons. Seul l'ensemble avec des poissons fut vendu au Canada.</p>	février 1999 à décembre 2000	A cause de sa compressibilité, sa taille, sa forme et sa texture, un enfant peut introduire ce jouet dans sa bouche. Si le jouet se loge à l'arrière de la bouche il peut gonfler rapidement et empêcher l'air d'entrer dans les poumons.	<p>Les parents devraient jeter immédiatement ces jouets. Pour plus d'informations ou pour recevoir un jouet de remplacement, les consommateurs doivent contacter Sassy au (800) 764-8323 ou consulter leur site internet à: www.cpsc.gov/cpscpub/prerel/prhtml01/01062.html</p>
Jan 2001	Le jouet "Busy School Bus" Modèle #5527 portant les numéros de code suivants 91671 jusqu'à 91883 de Playskool. Environ 720 unités furent vendues au Canada	juin 1999 à juillet 2001	Le pare-soleil jaune situé au-dessus de la porte de l'autobus scolaire peut se détacher et constituer un danger d'étouffement pour un enfant de moins de trois ans qui le porterait à sa bouche.	<p>Les consommateurs devraient contacter Playskool au 1-888-510-1561 ou consulter le site internet de la firme au: www.hasbro.com afin d'obtenir de l'information pour se procurer gratuitement un nouveau jouet redessiné</p>
Déc 2000	Le jouet "Sesame Street Poppin Pals" (produit #5446) pour enfants de Playskool. Le numéro de modèle C-023b et "Fait en Chine " sont imprimés sous le jouet. Environ 6,822 unités furent vendues au Canada	février 1995 à décembre 2000	Le jouet peut se briser et libérer un petit ressort qui constituerait un danger d'étouffement pour un enfant de moins de trois ans qui le porterait à sa bouche.	<p>Les consommateurs devraient contacter Playskool au: (877) 518-9743 ou consulter le site internet de la firme au: www.hasbro.com afin d'obtenir de l'information pour se procurer gratuitement un nouveau jouet</p>
Nov 2000	Avis public de Cosco concernant la chaise haute Options 5 modèle 03-286.	décembre 1997 à août 2000	Le siège peut se détacher du support si le produit n'est pas assemblé ou utilisé correctement. Les bébés et enfants pourraient subir des blessures à la tête, au visage et au corps.	<p>Les consommateurs doivent cesser d'utiliser ce produit immédiatement et commander un ensemble de réparation gratuit de Cosco en téléphonant au 1-800-387-2229 ou à travers le site web: http://www.cpsc.gov/cpscpub/prerel/prhtml01/01041.html ou fax (514) 323-1129 ou e-mail dorelservice@dorel.com. Les consommateurs doivent fournir le numéro du modèle et la date de manufacture de quatre chiffres se trouvant sous le siège. La date détermine quel ensemble de réparation est nécessaire.</p>
Oct 2000	Porte-bébés pour automobile de Century Products	1er janvier 1991 au 31 juillet 1997	Lorsque le siège est utilisé comme porte bébé, la poignée peut casser. Un bébé à l'intérieur pourrait tomber au sol et subir des blessures graves.	<p>Century fournira aux consommateurs une poignée de remplacement facile à installer. Les consommateurs ne devraient pas soulever le siège par la poignée jusqu'à ce qu'elle soit remplacée. Appelez Century au 1-800-865-1419 ou visitez le site web: www.centuryproducts.com</p>

Date	Entreprise et produit rappelé	Dates de vente	Problème	Solution
Juillet 2000	Porte-bébé à monture en plastique Gerry® TrailTech®	de janvier 1996 à juin 1999	les petits bébés peuvent glisser d'un côté et passer par les ouvertures prévues pour les jambes	cesser d'utiliser le porte-bébé immédiatement et appeler Hufco-Delaware au 1-800-881-9176 pour une trousse de réparation gratuite.
Juillet 2000	Fisher-Price "Hop, Skip, Jumper" modèles numéros 9144 et 9146	1987 à 1994	Le ressort et le câble de sécurité qui servent à suspendre le siège de l'exerciseur dans l'entrée de la porte peut se rompre et le bébé risque de tomber par terre et de se blesser gravement.	cesser d'utiliser le produit immédiatement et téléphoner à Fisher Price au 1-888-821-0077 pour une trousse de réparation gratuite
Juin 2000	Suces en latex Playtex Cherubs * UPC 68875 01032 6 Suce orthodontique - emballage de 1 * UPC 68875 01023 4 - emballage de 1 * UPC 68875 01054 8 - emballage	avant juin 2000	le mamelon peut se détacher de la plaquette buccale et poser un risque de suffocation pour les bébés.	cesser d'utiliser ces sucres immédiatement et appeler Playtex au 1-800-522-8230 pour retourner les sucres.
Juin 2000	Suces en latex Playtex Doux confort * UPC 68875 01626 7 - emballage de 1 * UPC 68875 01628 1 - orthodontique angulaire emballage	avant juin 2000	le mamelon peut se détacher de la plaquette buccale et poser un risque de suffocation pour les bébés.	cesser d'utiliser ces sucres immédiatement et appeler Playtex au 1-800-522-8230 pour retourner les sucres.
Juin 2000	Chaise "Activity Bouncer" de Jolly Jumper item #306 Formelco Limited	1 sept. 1999 au 10 avril 2000	cadre de métal peut avoir du jeu et peut s'effondrer	appeler Formelco au 905-565-9750 pour un cadre de remplacement.
Mai 2000	Coffret cadeau "L'heure du repas" Splashies. Cuillères et fourchettes à manche rempli de liquide. ACI Accessory Concepts Inc.	à partir de juin 1997	peut contenir un distillat de pétrole nocif pouvant s'écouler	retirer ces articles de la portée des enfants. Appeler ACI Accessory Concepts Inc au 905-712-8380 poste 405 pour un remplacement
Avril 2000	Balançoire Graco	avant novembre 1997	la courroie à la taille et le plateau amovible à charnière peuvent poser un danger de strangulation s'ils ne sont pas utilisés correctement	Appeler Graco au 1-800-934-9082 pour un kit de remplacement gratuit avec un système de retenue à 3 points.

Date	Entreprise et produit rappelé	Dates de vente	Problème	Solution
Avril 2000	Fisher-Price Bounce 'n Play™ Dôme multi-activité	avril 1999 à avril 2000	bandes de nylon qui maintiennent la surface à niveau peuvent se détacher et la surface peut s'incliner et créer un danger potentiel de suffocation	appeler Fisher-Price au 1-800-505-0600 pour savoir si votre produit est visé par ce rappel et recevoir une trousse de réparation gratuite.
Avril 2000	Fisher-Price berceau 3-en-1 avec porte-bébé amovible. Modèles 79321 et 79322	mars 1997 à janvier 2000	systèmes de blocage de la poignée peuvent se détacher et le siège risque de basculer vers l'avant	appeler Fisher-Price au 1-800-505-0600 pour une trousse de réparation gratuite
Mars 2000	InStep™ poussette "Jogging" tout terrain monoplace, Modèle ZS100	juin 1999 et avant cette date	les freins peuvent manquer et la poussette peut partir en roulant soudainement	appeler Instep au 1-800-242-6110 pour une trousse de réparation gratuite
Juin 1999	Porte-bébé souple Evenflo Front & Back Pack numéros de modèles 075 et 080 Marque : Snuggli®	de décembre 1995 à avril 1998	Le bébé peut passer par les ouvertures pratiquées pour les jambes et tomber.	Pour recevoir un nouveau porte-bébé, communiquer avec Evenflo au 1 800 398-8636.
Mars 1999	Porte-bébé Regal+Lager Baby Bjorn	d'avril à décembre 1998	Le bébé peut passer par les ouvertures pratiquées pour les jambes et tomber.	Pour obtenir un nécessaire de modification, communiquer avec Regal+Lager au 1 877 242-5676.
Déc 1998	Poussette double bidirectionnelle Geoby de Cosco	de décembre 1997 au printemps 1998	Les pièces de verrouillage en plastique du mécanisme de pliage peuvent briser et causer l'affaissement de la poussette.	Pour obtenir des pièces de remplacement, composer le 1 800 387-2229.
Déc 1998	Parc d'enfant Bilt-Rite Parc en filet à parois rabattables que l'on peut plier en deux pour l'entreposage La marque « Bilt-Rite » est inscrite sur le panneau de revêtement du plancher.	avant 1989	Si les vêtements ou le cordon de la sucette de l'enfant restent coincés dans les rivets et les écrous saillants du rebord extérieur de la traverse supérieure du parc, l'enfant peut se mêler dans le filet et s'étouffer.	Cesser d'utiliser le parc et le détruire. Sur réception d'une preuve de destruction, le fabricant remettra un remboursement de 20 \$. Composer le 1 800 257-9400.
Déc 1998	Parc d'enfant Houdini de Evenflo Parc en filet portable qui se plie pour l'entreposage. La marque « Evenflo » est inscrite sur le revêtement en plastique des charnières.	de 1994 à 1996	Si les vêtements ou le cordon de la sucette de l'enfant restent coincés dans les rivets et les écrous saillants du rebord extérieur de la traverse supérieure du parc, l'enfant peut se mêler dans le filet et s'étouffer.	Cesser d'utiliser et communiquer avec Evenflo au 1 800 490-7591 pour obtenir un nécessaire de réparation.

Date	Entreprise et produit rappelé	Dates de vente	Problème	Solution
Déc 1998	Parc d'enfant Gerry Parc en filet à parois rabattables qui se plie en deux pour l'entreposage. La marque « Gerry » est inscrite sur le panneau de revêtement du plancher.	de 1986 à 1992	Si les vêtements ou le cordon de la sucette de l'enfant restent coincés dans les rivets et les écrous saillants du rebord extérieur de la traverse supérieure du parc, l'enfant peut se mêler dans le filet et s'étouffer.	Cesser d'utiliser et communiquer avec Gerry pour obtenir un nécessaire de réparation 1 888 366-3828
Déc 1998	Parc d'enfant Graco Parc en filet à parois rabattables qui se plie en deux pour l'entreposage. La marque « Graco » est inscrite sur le panneau de revêtement du plancher ou sur la traverse latérale.	certains modèles de 1976 à 1990	Si les vêtements ou le cordon de la sucette de l'enfant restent coincés dans les rivets et les écrous saillants du rebord extérieur de la traverse supérieure du parc, l'enfant peut se mêler dans le filet et s'étouffer.	Cesser d'utiliser et communiquer avec Graco au 1 800 281-3676. Sur réception d'une preuve de destruction des modèles concernés, le fabricant remettra un remboursement de 20 \$.
Déc 1998	Parc d'enfant Kolcraft Parc en filet à parois rabattables qui se plie en deux pour l'entreposage. La marque « Kolcraft » est inscrite sur le panneau de revêtement du plancher ou sur la traverse latérale.	certains modèles de 1986 à 1996	Si les vêtements ou le cordon de la sucette de l'enfant restent coincés dans les rivets et les écrous saillants du rebord extérieur de la traverse supérieure du parc, l'enfant peut se mêler dans le filet et s'étouffer.	Cesser d'utiliser et communiquer avec Kolcraft au 1 800 794-4115. Le fabricant fournira un nécessaire de réparation.
Déc 1998	Parc d'enfant Pride-Trimble Corp. Parc en filet à parois rabattables qui se plie en deux pour l'entreposage. La marque « Pride-Trimble Corp. » est inscrite sur le panneau de revêtement du plancher.	de 1960 à 1991	Si les vêtements ou le cordon de la sucette de l'enfant restent coincés dans les rivets et les écrous saillants du rebord extérieur de la traverse supérieure du parc, l'enfant peut se mêler dans le filet et s'étouffer.	Cesser d'utiliser le parc et le détruire. Sur réception d'une preuve de destruction, le fabricant remettra un remboursement de 15 \$.
Déc 1998	Parc d'enfant Pride-Trimble Inc. Parc en filet à parois rabattables qui se plie en deux pour l'entreposage. La marque « Pride-Trimble Inc. » est inscrite sur le panneau de revêtement du plancher.	de 1991 à 1993	Si les vêtements ou le cordon de la sucette de l'enfant restent coincés dans les rivets et les écrous saillants du rebord extérieur de la traverse supérieure du parc, l'enfant peut se mêler dans le filet et s'étouffer.	Détruire le parc. L'entreprise n'existe plus.

Date	Entreprise et produit rappelé	Dates de vente	Problème	Solution
Déc 1998	Parc d'enfant Strolee Parc en filet à parois rabattables qui se plie en deux pour l'entreposage. La marque « Strolee » est inscrite sur la traverse latérale.	jusqu'en 1983	Si les vêtements ou le cordon de la sucette de l'enfant restent coincés dans les rivets et les écrous saillants du rebord extérieur de la traverse supérieure du parc, l'enfant peut se mêler dans le filet et s'étouffer.	Détruire le parc. L'entreprise n'existe plus.
Oct 1998	Centre d'amusement Elfe de Graco	d'avril 1996 à août 1998	L'accessoire à cliquer peut se dévisser du panneau et présenter un risque de suffocation.	Communiquer avec Graco au 1 800 281-3676 pour obtenir un nécessaire de réparation.
Oct 1998	Marchette Rock'n Fun de Safety First	avant octobre 1998	Les jouets peuvent se détacher et présenter des risques de suffocation.	Communiquer avec Safety First au 1 800 721-3389 pour obtenir des pièces de remplacement.
Sept 1998	Porte-bébé «Hike'N Roll », modèles 522101 et 522102	après juin 1996	Le bébé peut passer à travers les ouvertures pratiquées pour les jambes et, si on utilise le produit comme sac à dos, le bébé peut avoir le cou coincé contre la courroie.	Cesser d'utiliser et communiquer avec Evenflo au 1 800 649-0071 pour recevoir une pièce supplémentaire gratuite.
Sept 1998	Parc d'enfant portatif « Fold-N-Go » de Century, modèles 10-750 et 10-760	de mars à août 1998	Si le produit est utilisé comme berceau, l'enfant peut s'enrouler dans la toile qui n'est pas tendue et s'étouffer.	Cesser d'utiliser comme berceau. Pour obtenir un nécessaire de réparation gratuit, communiquer avec Century au 1 800 583-4092.
Juillet 1998	Poussette/remorque de bébé de marque CCM fabriqué par Greenwave Vehicle International, modèle GW00200 Certains modèles sont vendus chez Canadian Tire.	après 1996	L'enfant peut se coincer la main et les doigts dans les roues.	Cesser d'utiliser le modèle GW00200.
Juin 1998	Jouets de la voiture berçante de Safety First	de mai 1997 à avril 1998	Les jouets peuvent être arrachés du plateau et faire saillir des bouts de plastique pointus.	Communiquer avec Safety First au 1 800 721-3389 pour obtenir des pièces de remplacement.
Jan 1998	Lit d'enfant, modèles Roma, Milano, 200 et 600 de Benjamin Strollers Co. Ltd. (905) 738-0084	après janvier 1996	Défaillances structurelles Mauvais soutien du matelas	Cesser d'utiliser. On peut obtenir un nécessaire de modification pour le modèle 200 auprès de Benjamin Stroller Co. Cesser d'utiliser tous les autres modèles.
Sept 1997	Balançoire de bébé « Lil' Napper » de Century Products	de 1991 à 1997	L'enfant peut s'enrouler dans les courroies du harnais et s'étouffer.	Communiquer avec Century au 1 800 231-1448 pour obtenir un nécessaire de réparation.

Date	Entreprise et produit rappelé	Dates de vente	Problème	Solution
Juin 1997	Parcs d'enfant portatifs « Happy Camper », « Happy Cabana » et « Kiddie Camper » d'Evenflo	de 1990 à 1997	La charnière peut se desserrer.	Pour obtenir des revêtements de charnière gratuits, communiquer avec Evenflo au 1 800 447-9178.
Nov 1996	Parc d'enfant portatif « Fold-N-Go » de Century, modèles 10-710 et 10-810	de 1993 à 1996	Les panneaux peuvent s'effondrer.	Pour obtenir un nécessaire de réparation, communiquer avec Century au 1 800 583-4092
Jan 1995	Lits/parcs d'enfant portatifs « Home and Roam » et « Baby Express » de Baby Trend vendus avant 1995	de 1992 à 1994	Les panneaux peuvent s'effondrer.	Pour obtenir un nécessaire de réparation, communiquer avec Baby Trend au 1 800 328-7363.