


ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE- SRAS REVÊTEMENT DE L'APR À ÉPURATION D'AIR MOTORISÉ

AVANT D'ENTRER DANS LA CHAMBRE	
	1. Mettre un masque N95
	2. Vérifier que l'ajustement du masque est adéquat + test d'étanchéité
	3. Se laver les mains avec le rince-mains antiseptique ou laver les mains à l'eau et au savon
	4. Attacher le moteur de l'APR au dos en bouclant la ceinture à la taille
	5. Mettre la blouse et attacher les cordons au cou
	6. Mettre la cagoule
	7. Brancher le boyau au moteur et à la cagoule et mettre le moteur en marche
	8. Attacher les cordons de la taille de la blouse
	9. Mettre les gants et s'assurer qu'ils recouvrent bien le poignet

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE- SRAS RETRAIT DE L'APR À ÉPURATION D'AIR MOTORISÉ

1 - Dans la chambre, à 1 mètre ou plus du patient

	1. Retirer les gants et les jeter
	2. Se laver les mains avec le rince-mains antiseptique
	3. Éteindre le moteur de l'appareil de l'APR
	4. Débrancher le boyau de la cagoule et du moteur. Jeter le boyau.
	5. Retirer la cagoule en prenant soin de <u>ne pas déplacer le masque N-95</u> et la jeter
	6. Se laver les mains avec le rince-mains antiseptique
	7. Retirer la blouse et la jeter
	8. Se laver les mains avec le rince-mains antiseptique

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE- SRAS RETRAIT DE L'APR À ÉPURATION D'AIR MOTORISÉ

2 Après être sorti de la chambre

	1. Retirer le moteur de l'APR et le désinfecter avec le produit recommandé
	2. Retirer le masque et le jeter
	3. Se laver les mains avec le rince-mains antiseptique